

附件

阳泉市郊区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-05-032	8月7日	阳泉市	郊区	河底镇	山西飞扬古煤炭有限公司	中国山西省阳泉市郊区河底镇北庄村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时企业未生产，正在技改。发现问题：1. 该企业2018年1月新建洗煤生产线，暂未取得环保手续；2. 卸料仓、洗煤车间存放大量储煤，未安装喷淋、除尘收尘设施，未封闭完全。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-05-033	8月7日	阳泉市	郊区	河底镇	阳泉市郊区占海洗煤厂	中国山西省阳泉市郊区河底镇北庄村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业未生产，正在搭钢架棚。1. 物料露天堆码未覆盖，无喷淋降尘设施；2. 未安装车辆进出清洗设施；3. 现场未出示排污许可。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日
SX-05-034	8月7日	阳泉市	郊区	河底镇	中国山西省阳泉市郊区河底镇北庄村废弃洗煤厂（原名博士洗煤厂）	中国山西省阳泉市郊区河底镇北庄村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业长期停产，但厂区有车辆频繁进出痕迹。发现问题：厂区内物料露天堆码未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-05-035	8月13日	阳泉市	郊区	荫营镇	阳泉市元亨利铝矾土有限责任公司	中国山西省阳泉市郊区下烟村村南赵家坟（白泉工业园区内）	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业未生产。发现问题：原料仓未封闭，物料堆场部分未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日