

附件

新乡市获嘉县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-05-108	8月16日	新乡市	获嘉县	大新庄乡大呈村四方运输公司院内	新乡市四方运输有限公司院内无名沙石料加工场	中国河南省新乡市获嘉县S230	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业临时停产，存在问题：无环评手续，配电箱通电中，现场设备有余温，大量原料堆未覆盖，场地四周无防尘设施，物料清洗废水乱排。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日
HN-05-109	8月10日	新乡市	获嘉县	大新庄乡张庄南获亢路西侧	鹏盛建材有限公司	中国河南省新乡市获嘉县S230	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产中，存在问题：投料预搅拌工段无除尘防尘设施，成品料堆无覆盖。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月10日
HN-05-110	8月7日	新乡市	获嘉县	行政路岳庄村北门	岳庄村拆迁现场	中国河南省新乡市获嘉县S309	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：未湿法作业。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-05-111	8月7日	新乡市	获嘉县	河南省获嘉县行政路国家粮食储备库西侧	世嘉置业有限公司	中国河南省新乡市获嘉县行政大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地施工中，存在问题：料堆，沙石堆及建筑垃圾堆均未覆盖，喷淋设施未启用，无在线监控设施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月30日
HN-05-112	8月15日	新乡市	获嘉县	黄堤南马厂	河南百炼贸易有限公司	中国河南省新乡市获嘉县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业未生产，存在问题：现场大量煤炭堆积，无防尘抑尘设施，场区四周无防尘抑尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日
HN-05-113	8月11日	新乡市	获嘉县	获嘉县产业集聚区同盟大道东段	新乡市鸿源机械制造有限公司	中国河南省新乡市获嘉县南干道46	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业抛丸机一台正在运行中，机床加工车间正在运行中，中频电炉未运行，存在问题：浇铸工段无废气收集装置；抛丸机粉尘气体管道密封不严，运行时扬尘外溢。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月10日
HN-05-114	8月11日	新乡市	获嘉县	获嘉县南干道西段	新力实业有限公司	中国河南省新乡市获嘉县	未落实VOCs整治要求	现场检查时该企业处于停产状态，存在问题：反应釜投料工段，无VOCs治理设施，半成品和成品罐装工段无VOCs治理设施，生产车间内酸性异味，甲醛气味较大。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	9月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-05-115	8月17日	新乡市	获嘉县	获嘉县友谊大道路北	获嘉县森源木业有限公司	中国河南省新乡市获嘉县S230	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产中，存在问题：无环评手续，原木破碎工段无防尘抑尘设施，存在扬尘影响。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月10日
HN-05-116	8月13日	新乡市	获嘉县	亢村镇亢西村行政西路65号	志宝家具店	中国河南省新乡市获嘉县	未落实VOCs整治要求	现场检查时该企业正在生产中，存在问题：该企业无环评手续，真空覆膜机加热吸塑过程中无VOCs治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	9月10日
HN-05-117	8月10日	新乡市	获嘉县	太山镇太山村	太山乡建帅垫块厂	中国河南省新乡市获嘉县陈太线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业正在生产中，存在问题：投料预搅拌工段无扬尘防治设施，现场仅有一处喷淋设施，未对料堆进行喷洒。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日
HN-05-118	8月17日	新乡市	获嘉县	同盟大道与迎宾大道交叉口	获嘉县老拖拉机厂院内建筑工地	中国河南省新乡市获嘉县健康大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地未施工，存在问题：拆迁建筑垃圾未苫盖，无防尘抑尘措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月30日