

附件

新乡市长垣县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-05-135	8月7日	新乡市	长垣县	东榆林村	河南聚源门业有限公司	中国河南省新乡市长垣县	工业粉尘无组织排放	该处为“散乱污”整改企业，现场检查发现，该厂配套建设有七套移动式收尘装置。工人切割时未使用，打磨车间未全封闭，现场未见收尘装置，只有三个风扇直排外环境，厂区外有较多粉尘。危废储存场所建设不规范，里面放有其他杂物。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月10日