

附件

聊城市高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-05-007	8月9日	聊城市	高新技术产业开发区	九州办事处	棕榈生态城镇发展股份有限公司施工工地	山东省聊城市高新区许营镇湖南路与庐山路交叉口西300米处	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地未施工。存在问题：大面积土方未覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月30日
SD-05-008	8月9日	聊城市	高新技术产业开发区	许营镇	山东聊建现代建设有限公司施工工地	山东省聊城市高新技术产业开发区杭州路与黄山南路交叉口	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工，存在问题：该工地大面积土方未覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月30日