

附件

濮阳市南乐县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-05-151	8月6日	濮阳市	南乐县	南乐县城傅潭路东段南侧	河南永乐生物工程有限公司	中国河南省濮阳市南乐县G106辅路	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产，存在问题：堆煤库喷淋设施不正常，开启水管阀门后未出现喷淋抑尘反应。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月10日