

附件

石家庄市藁城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-001	8月6日	石家庄市	藁城区	岗上镇	石家庄市藁城区华胜新型建材有限公司	河北省石家庄市藁城市S204	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日
HB-05-009	8月9日	石家庄市	藁城区	经济技术开发区	石家庄良村热电有限公司	中国河北省石家庄市藁城市经济技术开发区内	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司在生产，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-010	8月15日	石家庄市	藁城区	廉州镇	藁城区兴华路南侧消防大队工地	中国河北省石家庄市藁城市世纪大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地正在平整场地,六个百分百都未落实,存在主要问题:现场检查时,该工地进出口道路未硬化、堆土未进行覆盖,未采取扬尘污染防治措施。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	8月30日
HB-05-011	8月16日	石家庄市	藁城区	廉州镇	藁城区廉州镇兴华公园施工现场	中国河北省石家庄市藁城市X006(果王线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地正在施工。存在问题:1.该工地物料未进行覆盖、无喷淋措施;2.进出口道路未硬化,道路物料泼洒严重,遇风扬尘明显;3.施工现场未采取扬尘防治措施。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	8月30日
HB-05-012	8月16日	石家庄市	藁城区	廉州镇	藁城区廉州镇颐璟华苑项目工地	中国河北省石家庄市藁城市站南街6	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该项目正在施工。存在问题:进出口道路未硬化、无喷淋设施,施工过程中未采取扬尘污染防治措施。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	8月30日
HB-05-013	8月18日	石家庄市	藁城区	南孟镇	河北千千装饰有限公司	中国河北省石家庄市藁城市金五公路	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该公司在生产,存在以下问题:混料车间拌料、粉料未密闭,集气罩风量小,粉尘未得到有效收集,工业粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-014	8月12日	石家庄市	藁城区	兴安镇	石家庄市藁城区嘉林木业有限公司	中国河北省石家庄市藁城市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日