

附件

石家庄市深泽县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-065	8月14日	石家庄市	深泽县	白庄乡宋家庄村	河北策亿管业有限公司	中国河北省石家庄市深泽县光华路	工业粉尘无组织排放	检查时该企业正在生产，发现问题：1. 进料口无除尘治理设施，进料口附近有大量的粉尘堆积；2. 废料粉碎装置无除尘设施，有大量的粉尘堆积。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月10日
HB-05-066	8月14日	石家庄市	深泽县	白庄乡中白庄村	石家庄昆仑新奥燃气有限公司深泽分公司	中国河北省石家庄市深泽县	工业粉尘无组织排放	检查时该企业正在生产，发现问题：1. 存在露天喷漆的迹象；2. 露天除锈打磨作业，粉尘直接排放；3. 物料露天堆放，无苫盖。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-067	8 月 11 日	石家庄市	深泽县	桥头乡大桥头村	深泽县新天地水泥砖厂	中国河北省石家庄市深泽县 S233	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在以下问题：1. 上料口、原料库房喷淋装置未开启，有粉尘外扬现象；2. 地面积尘较厚，未采取有效降尘措施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9 月 10 日
HB-05-068	8 月 16 日	石家庄市	深泽县	深泽镇	河北方诚预拌混凝土有限公司	中国河北省石家庄市深泽县 S302(北环路)	工业粉尘无组织排放	检查该企业时正在生产，发现问题：1. 现场检查该企业时，冲洗平台未通电；检查组车辆通过冲洗平台时未见冲洗水喷洒，前方 3 米处停放一台轿车（罐车和货车通行有困难）；检查组呆的 3 分钟内有两辆货车通过，均未通过冲洗平台；2. 存在部分堆场未覆盖；3. 场内无抑尘措施，地面积尘严重。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9 月 10 日
HB-05-069	8 月 12 日	石家庄市	深泽县	铁杆镇南冶庄头村	石家庄金钻彩钢有限公司	中国河北省石家庄市深泽县 S302	未落实 VOCs 整治要求	检查时该企业未生产，发现有露天喷漆痕迹。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	9 月 10 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-070	8月12日	石家庄市	深泽县	铁杆镇南冶庄头村	石家庄众达彩钢板有限公司	中国河北省石家庄市深泽县 S302	未落实 VOCs 整治要求	检查时该企业未生产，发现有露天喷漆痕迹。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	9月10日