

附件

天津市武清区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-05-030	8月7日	天津市	武清区	黄庄	天津市鸿翔投资有限公司-观澜花苑二期工地	中国天津市武清区建设路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地路面开挖，管道施工，土方未苫盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	8月30日