

附件

唐山芦台经济开发区督办问题清单

部级编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-143	8 月 12 日	唐山市	唐山芦台经济开发区	芦台经济开发区三分场工业园区	唐山嘉美源家具有限公司	唐山芦台经济开发区	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该企业正在生产，有配套相应污染防治设施，粉尘采用脉冲布袋工艺，喷漆采用活性炭吸附催化燃烧工艺。发现问题：1. 部分刨、切、磨工序产生的粉尘因吸尘管道破损、缺失而未有效收集处理，现场大约有 10 余个粉尘收集管道缺失；2. 手工打磨工序未配套除尘设施，打磨区域粉尘弥漫较突出；3. 喷漆工序以水性油漆为主，也有使用油性油漆，该公司所有喷漆产生的挥发性有机物均未在密闭空间进行，油漆原料桶、稀释剂桶敞开放置，产生的	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9 月 10 日

部级编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
								有机废气没有收集处理，喷漆台废气有收集处理，但喷漆车间整体废气没有收集处理，喷漆车间异味较重。		
HB-05-144	8月12日	唐山市	唐山芦台经济开发区	唐山市芦台经济开发区场部	唐山市耐尔涂料有限公司	唐山市芦台经济开发区场部	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该企业正在生产中。该公司主要从事静电涂装粉体加工。存在的主要问题：该项目3条生产线，其投料口（环氧树脂、聚脂树脂、碳酸钙、钛白粉、各色颜料等）未安装除尘设施，投料产生的粉尘直接用排气扇直排外环境，其地面积尘较多。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月10日
HB-05-145	8月7日	唐山市	唐山芦台经济开发区	唐山市芦台经济开发区农业总公司三社区	河北乾洪源钢结构有限公司	唐山市芦台经济开发区盛世大道	未落实VOCs整治要求	现场检查时该企业正在生产，该公司主要从事钢结构加工，检查时未能提供环评手续，主要工艺为：钢板一切割一焊接一抛丸一喷漆一出货。发现问题：1.有配备密闭喷漆房，但大多数工件抛丸后未在密闭空间内进行喷漆；2.切割和电焊车间废气未收集处理无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	9月10日