

附件

长治潞城市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-05-074	8月14日	长治市	潞城市	店上村温村	潞城市宝源溶剂有限公司采石厂	中国山西省长治市襄垣县东外环	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时,该企业正在停产整治中。采矿区域裸露坡面未采取防扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月30日
SX-05-075	8月11日	长治市	潞城市	店上镇申庄村	长治市潞城市八路军总部北村旧址旅游公路工程工地	山西省长治市潞城市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查,该工地正在施工,存在问题:裸露黄土未进行苫盖,未采取抑尘措施。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	8月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-05-076	8月15日	长治市	潞城市	店上镇石窟村	山西省水利建筑工程局(辛安泉供水改扩建工程潞安天脊调蓄水池)工地	中国山西省长治市潞城市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时：1. 该施工工地土方堆场未苫盖，未设置围挡；2. 施工道路未硬化；3. 未采取抑尘措施控制扬尘。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月30日
SX-05-077	8月6日	长治市	潞城市	高新区翟店镇	渣土车（晋D19236）	中国山西省长治市潞城市	渣土车覆盖不完全	现场检查发现潞阳大道运煤车未覆盖，车牌号晋D19236。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月30日
SX-05-078	8月9日	长治市	潞城市	潞华办事处	渣土运输车（晋DOH415）	中国山西省长治市潞城市G309(荣兰线)	渣土车覆盖不完全	督查发现，车牌号为晋DOH415运煤车辆未覆盖，正在运输。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月30日
SX-05-079	8月10日	长治市	潞城市	潞华办事处站前街	长治市建筑工程总公司施工工地	中国山西省长治市潞城市G207(新华路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查，存在以下问题：1. 工地道路未硬化，道路积尘严重；2. 部分弃土未覆盖，存在扬尘；3. 工地车辆冲洗平台半幅损坏，不能正常运行。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月30日
SX-05-080	8月10日	长治市	潞城市	微子镇	渣土运输车（晋D32808）	中国山西省长治市潞城市S324	渣土车覆盖不完全	现场检查发现一辆运输砂石车辆未覆盖上路，车牌号晋D32808。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月30日