

附件

长治市沁源县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-05-082	8 月 8 日	长治市	沁源县	沁源县河西村人民路	渣土车（晋 D22855）	中国山西省长治市沁源县河西街	渣土车覆盖不完全	现场检查时，该渣土车在河西村大转盘附近运输过程中裸土未覆盖，车牌号是晋 D22855。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8 月 30 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-05-083	8月8日	长治市	沁源县	沁源县河西街	沁源县河西防灾避险公园建设项目施工工地	中国山西省长治市沁源县河西街	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该工地正在施工，检查时发现问题：1. 建设工地无围挡，部份裸土和土堆未苫盖；2. 施工场地路面未硬化；3. 未采取湿法作业；4. 未设置喷淋设施，容易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日
SX-05-084	8月8日	长治市	沁源县	沁源县河西街	沁源县河西区路网工程第二标段项目施工工地	中国山西省长治市沁源县河西街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，检查时发现问题：现场大量裸土和土堆未覆盖，容易产生扬尘，造成污染。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-05-085	8月8日	长治市	沁源县	沁源县河西街人民路	沁源县河西村人民路大转盘北侧污水管网改造工程	中国山西省长治市沁源县河西街	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该地正在施工，检查时发现：该工地施工段大量土堆未覆盖，容易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日
SX-05-086	8月7日	长治市	沁源县	沁源县沁河镇齐泉东街	沁源县豪庭住宅小区工地	中国山西省长治市沁源县齐泉东街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，沁源豪庭住宅小区工地正在施工，发现问题：大量裸土未覆盖，堆积大量土方未苫盖，容易产生扬尘。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月30日