

附件

安阳市汤阴县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-141	7月31日	安阳市	汤阴县	白营镇	汤阴县泰兴工程塑化有限公司	河南省安阳市汤阴县东北路	未落实VOCs整治要求	检查时发现，该企业年产500个托辊项目正在生产。存在问题为：车间注塑机未安装注塑废气处理装置。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日