

附件

滑县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-108	8月5日	安阳市	滑县	道口镇	卫西加油站对面废品收购站	河南省安阳市滑县S222	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现,该企业正在生产,有1台0.1蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HN-04-109	8月4日	安阳市	滑县	桑村乡	桑村乡西桑村卫生室	河南省安阳市滑县卫河路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现,该项目正在营业,发现1台燃煤锅炉未拆除(0.2蒸吨),未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HN-04-110	8月3日	安阳市	滑县	城关镇	四方宾馆	河南省安阳市滑县S215(文明路)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现,该企业有1台0.2蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HN-04-111	8月2日	安阳市	滑县	桑村乡	滑县千禧龙网吧	河南省安阳市滑县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现,该企业有1台0.1蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-112	8月2日	安阳市	滑县	城关镇	城关镇无名养殖场	河南省安阳市滑县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现，该企业有2台0.3蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HN-04-113	8月2日	安阳市	滑县	城关镇	都鸿飞养殖场	河南省安阳市滑县S222	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现，该企业有2台0.3蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HN-04-114	8月2日	安阳市	滑县	城关镇	郭国辉养殖场	河南省安阳市滑县S222	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现，该企业有1台0.3蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HN-04-115	7月31日	安阳市	滑县	留固镇	唐洪民养鸡厂	河南省安阳市滑县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该项目发现两台燃煤锅炉（两台各0.3蒸吨），未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HN-04-116	7月31日	安阳市	滑县	八里营乡	滑县八里营乡方路寨村永强预制厂	河南省安阳市滑县S222(政通路)	未安装治污设施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：未安装污染防治设。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-117	7月30日	安阳市	滑县	王庄镇	滑县万盛空调设备有限公司	河南省安阳市滑县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现，该企业有1台0.1蒸吨以下燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HN-04-118	7月28日	安阳市	滑县	上官镇	上官镇无名砂石堆场	河南省安阳市滑县S215	物料堆场未落实扬尘治理措施	经查，该堆场物料未进行覆盖，现场起风时扬尘较大，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HN-04-119	7月27日	安阳市	滑县	慈周寨乡	连伟玲馍铺	河南省安阳市滑县G45(大广高速)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经查，该企业正在生产，有一台0.4蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HN-04-120	7月27日	安阳市	滑县	慈周寨乡	滑县柏林养殖有限公司	河南省安阳市滑县S213	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经查，该企业有一台0.4蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-121	7月27日	安阳市	滑县	上官镇	渣土运输车（冀DJF838、豫BN6689、冀DFC456）	河南省安阳市滑县S215	渣土车覆盖不完全	检查时发现，安达石化加油站外，车牌为冀DJF838、豫BN6689、冀DFC456的渣土运输车正在运输作业，渣土物料未实施覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月10日
HN-04-122	7月27日	安阳市	滑县	上官镇	滑县恒源石料加工有限公司	河南省安阳市滑县S215	物料堆场未落实扬尘治理措施	经查，该企业堆场物料露天堆放，未采取防尘降尘措施，易产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HN-04-123	7月27日	安阳市	滑县	老店镇	滑县老店大脰瓦厂	河南省安阳市滑县X008	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，搅拌工序配套的粉尘治理设施未运行，督察人员到场后才开启设施。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日
HN-04-124	7月26日	安阳市	滑县	焦虎镇	焦虎镇无名养鸡厂	河南省安阳市滑县焦虎镇	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，发现0.1蒸吨燃煤锅炉，现场有煤渣堆放，有生产迹象，未安装污染防治设施，烟气管道未切断拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-125	7月26日	安阳市	滑县	焦虎乡	滑县福达木业装饰商行	河南省安阳市滑县X008	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该项目正在生产，燃煤锅炉正在使用3.413蒸吨），不在《滑县燃煤锅炉淘汰清单》内，场地有散煤堆放，锅炉内正在使用燃煤生产，未安装污染防治设施，燃煤锅炉废气直排。地方说明属于取缔范围，该项目在滑县县区范围内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HN-04-126	7月26日	安阳市	滑县	老店镇	滑县天鑫塑业有限责任公司	河南省安阳市滑县X008	治污设施不正常运行	经现场检查，该项目正在生产，VOCs治理设施设备未正常开启运行，废气无组织排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日
HN-04-127	7月25日	安阳市	滑县	四间房乡	滑县众诚实业发展有限公司	河南省安阳市滑县S101	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该厂物料露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-128	7月24日	安阳市	滑县	半坡店乡	半坡店乡砂石堆场	河南省安阳市滑县X012(王郑路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，发现该砂石堆场，物料未覆盖，地面没有硬化，现场扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HN-04-129	7月23日	安阳市	滑县	王庄镇	王庄镇无名砂石堆场	河南省安阳市滑县S101	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该堆场正在作业，砂石物料未进行覆盖，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HN-04-130	7月23日	安阳市	滑县	小铺乡	滑县小铺鑫发环保建材	河南省安阳市滑县S222	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该企业物料未进行覆盖，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-131	7月23日	安阳市	滑县	中国河南省安阳市滑县 S215	渣土运输车(豫 E88122)	河南省安阳市滑县 S215	渣土车覆盖不完全	在河南省安阳市滑县 S215 道发现, 砂石运输车(豫 E88122. 未采取密闭措施运输。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月10日