

附件

北京市经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-04-020	7 月 31 日	北京市	经济技术 开发区		经纬股份 研发楼、 新技术研 发楼等 3 项工程项 目工地	北京市经 济技术开 发区运成 街 9 号 (45#街区 M109-4-1、 2 地块)	建筑工地 未落实“六 个百分百” 要求	1. 现场检查发现，该工地场地、建筑 物料及建筑垃圾没有落实覆盖，面积 巨大，极易造成扬尘污染；2. 该工地 有配套喷零管线、工地水雾炮、洗车 设备，但现场喷雾降尘设备没有工作、 水雾炮没接电源。降尘设施形同虚设； 3. 搅拌机没密闭，周边粉尘洒落一地， 周边也没配置任何洒水降尘设施。	进一步调查核实，依据 《大气污染防治法》第一 百一十五条处罚，严格落 实“六个百分之百”要 求，加强工地扬尘控制。	8 月 10 日