

附件

沧州市青县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-791	8月2日	沧州市	青县	流河镇东魏村北	河北予益环保科技有限公司	河北省沧州市青县 S381	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，无环保手续，无焊接废气处理设备。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	8月15日
HB-04-792	8月2日	沧州市	青县	120省道杨家庄村北1公里路西	青县120省道杨家庄村北1公里路西建筑施工工地	河北省沧州市青县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该施工工地无围挡，无抑尘措施，未落实六个百分百要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-793	7月31日	沧州市	青县	木门店	沧州市神通动物药业有限公司	河北省沧州市青县青官线	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.5蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-794	7月30日	沧州市	青县	清州镇	沧州公路建养工程有限公司第二分公司	河北省沧州市青县G104(京福线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，进出车辆无冲洗平台，无封闭生产车间，无喷淋措施；物料堆场苫盖不彻底，未密闭存放。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
HB-04-795	7月30日	沧州市	青县	清州镇	中铁六局天津铁建路桥国道104青县绕城下穿京沪铁路谭缺屯立交工程	河北省沧州市青县G104(京福线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工程正在作业，存在问题：1. 进出道路未硬化；2. 车辆冲洗平台未正常使用。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
HB-04-796	7月29日	沧州市	青县	上伍乡	青县李窑村附近垃圾焚烧（明辉饭店外）	河北省沧州市青县G104(京福线)	焚烧垃圾或树叶	现场检查时发现，青县李窑村明辉饭店外空地正在焚烧垃圾，产生大量废气。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	8月10日
HB-04-797	7月29日	沧州市	青县	马厂镇	马大线建筑工地	河北省沧州市青县马大线	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地无围挡，覆盖不完全，无抑尘设施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
									扬尘控制。	
HB-04-798	7月28日	沧州市	青县	东环路石油小铁路南	青县金佰和商务会馆	河北省沧州市青县东环南路	清单内燃煤锅炉未淘汰	现场检查时企业正在生产，发现问题：1. 生物质锅炉存在燃煤现象；2. 检查时未能提供相关环保手续；3. 生物质锅炉治污设施正改造。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-799	7月27日	沧州市	青县	金牛镇中兴路	道路施工扬尘（清州镇至金牛镇）	河北省沧州市青县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，道路施工扬尘严重，无洒水抑尘措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
HB-04-800	7月26日	沧州市	青县	金牛镇清水白村东头路北	金牛镇粮食储存库施工工地	河北省沧州市青县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，工地无围挡，渣土未覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
HB-04-801	7月25日	沧州市	青县	清州镇	泊头市新宝房地产开发有限公司青县分公司	河北省沧州市青县东环北路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，车辆冲洗设施不完善。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
HB-04-802	7月24日	沧州市	青县	盘古镇南王庄村	青县汝杰机箱厂	河北省沧州市青县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司主要从事机箱机柜加工制造及外壳喷涂，喷涂车间封闭不彻底、积尘严重。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	8月15日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-803	7月23日	沧州市	青县	清州镇	104国道改线工程（罗家店至刘缺屯段）	河北省沧州市青县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，施工区大片裸土未苫盖，进出口道路未硬化，无进出车辆冲洗平台，围挡不全。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日