

附件

长治市壶关县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-193	7月25日	长治市	壶关县	壶关县壶关供电对面	壶关县彩虹桥项目	山西省长治市壶关县新建路700	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在施工，发现问题:1.物料堆场未完全覆盖，围挡未达到百分百要求，作业道路未硬化，路面裸土松软未湿法作业，易产生扬尘。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-194	7月24日	长治市	壶关县	南和村村口堆场	中和乡南和村村口堆场	山西省长治市长治县东师线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现物料堆场未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-103	7月31日	长治市	壶关县	225省道崔家庄村南	壶关东井岭煤场	山西省长治市壶关县S225	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该堆场已停产，发现问题：现场大量煤堆露天堆放，未采取任何覆盖措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-104	7月29日	长治市	壶关县	壶关县山上村北327省道附近	壶关县山上村北327省道附近堆煤厂	山西省长治市长治县S327	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该堆场无人施工，发现问题：堆场煤堆裸露，无覆盖措施，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-105	7月29日	长治市	壶关县	327省道西柏林村西	327省道西柏林村西煤矸石堆场	327省道旁西柏林村西1工作左右两县交界处	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该堆场未生产，存在问题：大量煤矸石和煤堆无任何覆盖措施，此地地势较高，易产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-106	7月28日	长治市	壶关县	北平头坞村上游	北平头坞村石双线公路工程搅拌站	山西省长治市壶关县南大线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该场地正在生产，检查发现：现场堆料未覆盖，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-107	7月27日	长治市	壶关县	店上镇店上小区后方	店上小区新开发楼盘	山西省长治市壶关县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现，该工地未施工，发现问题：1. 现场堆场未采取覆盖措施，露天堆放；2. 现场无冲洗设备，运土车未采取冲洗措施，带入道路较多扬尘土。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-108	7月25日	长治市	壶关县	开元大街十字路口（河口村附近）	某堆料场	山西省长治市壶关县开元大街旁	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查堆场发现：1. 该堆场堆有大量沙子、石灰、堆土等，无任何覆盖和围挡措施，道路积尘严重，车辆经过产生大量扬尘，现场不断有运土车出入，车上土方未采取覆盖措施，土方来源不明，建议尽快处理。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-109	7月25日	长治市	壶关县	壶关 225省道与南城街交口东侧	壶关一中初中部牵建项目	山西省长治市壶关县南城街	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该工地正在施工，发现问题:1. 工地有大量堆土未覆盖，易产生扬尘；2. 工地施工机械，一辆铲车，产生大量黑烟，尾气严重污染环境；3. 工地白色石灰露天堆放，未采取覆盖措施，易产生扬尘；4. 工地土石方筛分作业完全露天进行，未采取任何扬尘抑制措施，正在筛分，现场有扬尘；5. 工地抑尘设备未开启。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-110	7月25日	长治市	壶关县	壶关县银座一号后面工地附近	壶关县城银座楼盘附近	山西省长治市壶关县新建路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，工地正在施工，发现问题:施工工地附近存在一个土堆未覆盖，工地外与马路连接200米长路段为土路，扬尘较严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-111	7月25日	长治市	壶关县	壶关县壶关村未来城项目	壶关村未来城项目	壶关村未来城	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现，工地正在施工，发现问题:较多堆土未采取任何覆盖措施，路面尘土较多。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日