

附件

长治市武乡县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-150	7月26日	长治市	武乡县	丰州镇上城村	渣土车冀J60228	山西省长治市武乡县太行街	渣土车覆盖不完全	现场检查时该辆渣土车冀J60228运输渣土未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月10日
SX-04-151	7月26日	长治市	武乡县	丰州镇上城村	武乡县城易地扶贫移民搬迁项目二期工程	山西省长治市武乡县太行街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工，发现问题：1. 沙土堆场露天堆放，未覆盖；2. 现场混凝土搅拌作业未采取任何防尘措施，有明显扬尘。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-152	7月26日	长治市	武乡县	丰州镇下城村	山西六建集团武乡县太行上电希望小学全面改薄工程改扩建项目	山西省长治市武乡县太行街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地未开工，发现问题：沙土堆场未采取任何防尘措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-153	7月25日	长治市	武乡县	监漳镇大河西村	武乡县红色旅游公路2期工程	山西省长治市武乡县 S322	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工，发现问题：施工现场及渣土车等均未采取任何防尘措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-154	7月25日	长治市	武乡县	蟠龙镇上型塘村	国基集团武乡县东干线供水工程土建02标项目	山西省长治市武乡县 S322	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正开工，发现问题：1. 沙石等原料大面积露天堆放，未采取任何防尘措施；2. 砂石混合、筛选过程中也未采取任何防尘措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-155	7月25日	长治市	武乡县	蟠龙镇蟠龙村	武乡县泰鑫洗煤有限公司	山西省长治市武乡县 S322	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业未生产，发现问题：煤矸石露天堆放未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-156	7月25日	长治市	武乡县	蟠龙镇河不凌村	柳沟中学	山西省长治市武乡县 X651(胜利大道)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查该建筑工地正在施工，发现问题：沙石等建筑材料均未覆盖，面积很大，易产生扬尘。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-157	7月25日	长治市	武乡县	蟠龙镇蔡黎坪村	武乡县鑫达建材有限公司	山西省长治市武乡县	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时该企业未生产，正在新建采石场点，发现问题：物料堆场及开采面裸露面积非常大，未采取降尘措施，易引起扬尘。	调查核实，责令整改，并依据《大气污染防治法》第一百一十七条处罚。	8月15日
SX-04-158	7月24日	长治市	武乡县	洪山镇中村	武乡县荣辉选煤有限公司	山西省长治市武乡县	未落实VOCs整治要求	现场检查时该企业未生产，发现问题：现场露天实施喷漆作业。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日
SX-04-159	7月24日	长治市	武乡县	洪山镇中村	山西东庄煤业有限公司	山西省长治市武乡县S322	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该企业正在生产，发现问题：一台2蒸吨燃煤锅炉未拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
SX-04-160	7月24日	长治市	武乡县	洪山镇湾则村新立庄	武乡县华建建材有限公司	山西省长治市武乡县西东线	治污设施正常运行	现场检查时该企业正在生产，发现问题：1号碎石点正在生产但是废气治理设施未运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日
SX-04-161	7月24日	长治市	武乡县	洪山镇白和村	武乡县荣华洗煤有限公司	山西省长治市武乡县榆洪线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业未生产，发现问题：1.厂区内存放碎砂石等物料，露天堆放未苫盖，易引起扬尘；2.筛分工段露天操作，未封闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-162	7 月 24 日	长治市	武乡县	墨镫乡马堡村	山西马堡煤业有限公司	山西省长治市武乡县 S322	治污设施不正常运行	现场检查时该企业正在生产，发现. 破碎筛分工段布袋除尘设施无法正常运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8 月 25 日