

附件

长治市长子县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-195	8月4日	长治市	长子县	泊南线	泊南线旁物料堆场	山西省长治市长子县泊南线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产，发现问题：渣土完全裸露，未采取抑尘措施，易引起扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-196	8月4日	长治市	长子县	慈林镇西田良	长子县长联矿业有限责任公司	山西省长治市长子县S227	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时正在生产，环保手续齐全，厂区有密闭网，附近有高压线，但存在问题：物料露天存放，未采取物料苫盖等抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-197	8月3日	长治市	长子县	慈林镇崔庄村	长治市瑞格邦工贸有限公司	山西省长治市长子县 S227	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时正在生产，存在物料未入棚堆放，露天堆存时未进行苫盖等抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-198	8月3日	长治市	长子县	慈林镇崔庄村南	山西煤运东田良煤炭销售有限公司	山西省长治市长子县 S227	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产，存在以下问题：没有密闭式储煤厂，大量物料完全露天存放，厂区没有抑尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-199	8月3日	长治市	长子县	S326省道孟家庄	长子县省道旁某施工现场	山西省长治市长子县 S326	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未施工，渣土完全裸露。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-200	7月30日	长治市	长子县	同新巷	长子县同新巷某建筑工地	山西省长治市长子县同新巷	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工，发现问题如下：1. 建筑垃圾裸露无覆盖；2. 渣土裸露覆盖率不高。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-201	7月30日	长治市	长子县	幸福池南	幸福池南某散乱污现场	山西省长治市长子县幸福池南	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，问题较为严重。具体如下：1. 厂区砂石完全裸露，未覆盖；2. 厂区未采取扬尘抑尘措施，扬尘较为严重；3. 未能出示营业执照、环保手续。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-202	7月30日	长治市	长子县	S326	省道S326旁某施工现场	山西省长治市长子县S326(鹿谷大街)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工，渣土裸露未覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-203	7月30日	长治市	长子县	S326	长子县新建热源厂	山西省长治市长子县S326(鹿谷大街)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，正在施工，发现如下问题：1. 厂区渣土裸露未覆盖；2. 门口未安装车辆冲洗设施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日