

附件

鹤壁市宝山循环经济产业集聚区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-142	7月27日	鹤壁市	宝山循环经济产业集聚区	河南省鹤壁市春雷南路	河南省同力水泥有限公司	河南省鹤壁市山城区牟山大道	工业粉尘无组织排放	检查时该企业正在生产，发现存在以下问题：原料罐、熟料仓存在粉尘散排；脱硫石膏传送带未密闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日