

附件

## 鹤壁市山城区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-155	7月28日	鹤壁市	山城区	市山城区东环路北侧（东转盘北六矿北边）	鹤壁市三鑫水泥有限公司	河南省鹤壁市山城区 S221	工业粉尘无组织排放	检查时该厂未生产，发现有以下问题：原料库未设有除尘设施；散装打包仓未安装防尘降尘设施，存在粉尘散排。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
HN-04-156	7月28日	鹤壁市	山城区	山城区西环	中交路桥建设有限公司	河南省鹤壁市山城区红旗街	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业未生产，发现：厂区内露天堆场未有防尘降尘措施，部分料场未完全覆盖；碎石车间棚内未能完全密闭，部分粉尘外排。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HN-04-157	7月28日	鹤壁市	山城区	鹤壁市山城区石林陶瓷产业集聚区	河南省金鸡山建材有限公司	河南省鹤壁市山城区军鹤线	工业粉尘无组织排放	检查时，该企业正在生产，存在问题：窑炉生产车间、原料堆场粉尘未能完全收集，部分粉尘外排。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日