

## 附件

### 衡水深州市督办问题清单

| 编号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇      | 污染源名称          | 污染源地址           | 问题类型             | 存在问题                                                                                                                      | 整改要求                                                                                        | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|---------|----------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| HB-04-864 | 7月28日 | 衡水市 | 深州市 | 北溪村乡东留村 | 原杨榜开丝厂址内道路建筑工地 | 河北省衡水市深州市       | 物料堆场未落实扬尘治理措施    | 1. 原杨榜开丝属散乱污名单内企业，已取缔关闭；2. 现场检查时发现临时借用该取缔企业场地用于道路建设原料制作（道路地基）；3. 现场正在生制作，生产现场无抑尘措施。                                       | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 8月10日 |
| HB-04-865 | 7月27日 | 衡水市 | 深州市 | 东安庄乡    | 深州市驾考中心项目建筑工地  | 河北省衡水市深州市永盛大街辅路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 1. 该施工工地位于衡水市深州考试分场西侧，约150亩，现场检查时正在施工；2. 主要施工运输道路未硬化；3. 工地东面无围挡；4. 现场无任何降尘措施；5. 无出入车辆冲洗设备；6. 现场建筑物料无苫盖；7. 不符合建筑工地六个百分百要求。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。                                       | 8月10日 |