

附件

郑州市惠济区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-038	7月29日	郑州市	惠济区	花园口镇	河南新盛和汽车销售有限公司	河南省郑州市惠济区中州大道辅路花园口汽车城	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现，该企业正在运营，现场有喷漆痕迹。存在问题：未安装 VOCs 收集处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日
HN-04-039	7月29日	郑州市	惠济区	花园口镇	郑州市顺之成汽车销售服务有限公司	河南省郑州市惠济区花园口镇汽车城院内（北汽昌和销售店）	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现，该企业正在运营。存在问题：喷漆车间未安装 VOCs 收集处理装置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-040	7 月 28 日	郑州市	惠济区	迎宾路街道办事处	河南世源汽车销售有限公司	河南省郑州市惠济区开元路	未安装治污设施	检查时发现，该企业正常运营，喷漆间有使用过痕迹。存在问题：烤漆房无废气治理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8 月 25 日
HN-04-041	7 月 28 日	郑州市	惠济区	迎宾路街道办事处	河南中豫汽车贸易有限公司	河南省郑州市惠济区开元路与花园路交叉口南 59 米路西	未安装治污设施	检查时发现，该企业有两间喷漆间。一间现场未进行喷漆作业的喷漆间，已安装过滤棉和活性炭处理设施；另一间正在喷漆作业的喷漆间，未安装 VOCs 处理设施，有机废气直排。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8 月 25 日