

附件

郑州市郑东新区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-056	7 月 26 日	郑州市	郑东新区	金光路办事处	白沙镇无名建筑工地	河南省郑州市郑东新区郑汴物流通道西侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查，施工场地雾炮机已开启，但未接通水源。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8 月 10 日