

附件

## 阳泉市经济技术开发区督办问题清单

| 编号        | 检查时间 | 城市  | 县区      | 乡镇     | 污染源名称            | 污染源地址             | 问题类型          | 存在问题                                                | 整改要求                                                                                        | 完成时限  |
|-----------|------|-----|---------|--------|------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SX-04-067 | 8月4日 | 阳泉市 | 经济技术开发区 | 大连街    | 山西兆丰铝业有限公司氧化铝分公司 | 山西省阳泉市开发区大连街      | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该企业正在生产。存在问题：压滤后的赤泥露天堆放。                      | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 8月10日 |
| SX-04-068 | 8月1日 | 阳泉市 | 经济技术开发区 | 开发区广州路 | 阳泉市双诚金属结构有限公司    | 山西省阳泉市郊区G207(锡海线) | 未落实VOCs整治要求   | 现场检查时，企业正常生产。存在问题：1. 现场有露天喷漆痕迹；2. 正在露天焊接，焊接废气无组织排放。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。          | 8月25日 |

| 编号        | 检查时间  | 城市  | 县区      | 乡镇       | 污染源名称                 | 污染源地址             | 问题类型      | 存在问题                                                                                                                                                                                                        | 整改要求                                    | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|---------|----------|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| SX-04-069 | 8月1日  | 阳泉市 | 经济技术开发区 | 开发区      | 柯丽花个人石材加工厂            | 山西省阳泉市郊区G207(锡海线) | 未安装治污设施   | 现场检查时，该个人石材加工厂正在生产，不能提供相关环保审批手续。存在问题：1. 石材上胶工序呈敞开式操作，且未配套相应废气处理设施；2. 不能提供相关环保手续                                                                                                                             | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 8月25日 |
| SX-04-070 | 8月1日  | 阳泉市 | 经济技术开发区 | 经济开发区广州路 | 阳泉市鑫凯汽车维修有限公司         | 山西省阳泉市郊区广州路       | 未安装治污设施   | 现场检查时，该公司正在生产，喷漆房未作业。存在问题：1. 喷漆废气收集后未经 VOCs 处理有组织排放；2. 现场未能提供环保相关手续。                                                                                                                                        | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 8月25日 |
| SX-04-071 | 7月30日 | 阳泉市 | 经济技术开发区 | 开发区      | 阳泉煤业（集团）有限责任公司奥伦胶带分公司 | 山西省阳泉市开发区         | 治污设施不正常运行 | 现场检查时，该企业炼胶车间正常生产，硫化车间部分生产。存在问题：1. 硫化车间部分生产，配套废气处理设施喷淋设施开启，风机未运行，废气处理设施运行异常；2. 炼胶车间生产正常，配套废气处理设施风机与喷淋设施均未运行，废气处理设施运行异常；3. 炼胶车间自动配料生产线正常生产，未配套粉尘吸收处理装置，直接通过风管有组织排放；4. 采用移动式卷帘进行废气收集，且生产当时部分门窗开启，存在废气无组织排放情况。 | 调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。           | 8月25日 |

| 编号        | 检查时间  | 城市  | 县区      | 乡镇   | 污染源名称         | 污染源地址             | 问题类型             | 存在问题                                                                             | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|---------|------|---------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| SX-04-072 | 7月28日 | 阳泉市 | 经济技术开发区 | 驼岭头村 | 经济开发区驼岭头村施工工地 | 山西省阳泉市郊区G207(平安路) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，现场正在渣土运输。<br>存在问题：1. 渣土车辆运输未密闭；2. 道路扬尘污染严重。                                | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 8月10日 |
| SX-04-055 | 7月28日 | 阳泉市 | 经济技术开发区 | 大连街  | 云谷科技创新园工地     | 山西省阳泉市城区G207(锡海线) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该项目部分施工，存在问题：1. 物料堆场未完全覆盖；2. 工地出入口未设置车辆清洗装置；3. 施工地面未完全硬化；4. 未采取洒水、喷淋等抑尘措施。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 8月10日 |