

附件

阳泉市平定县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-076	8月2日	阳泉市	平定县	巨城镇	原神华耐火材料有限公司厂区	山西省阳泉市平定县巨城镇圪套村巨城镇中心卫生院旁	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场有大量物料露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-077	7月29日	阳泉市	平定县	冠山镇	南暂石村（城中村）棚户区改造项目施工工地	山西省阳泉市平定县冠山镇南暂石村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该施工工地多处物料堆场未苫盖，物料搅拌区露天敞开操作，未落实喷淋、洒水等抑尘措施，道路未硬化。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-078	7月28日	阳泉市	平定县	石门口乡	平定县天意建筑材料有限公司工地	山西省阳泉市平定县石门口乡南坪村	物料堆场未落实扬尘治理措施	该企业主要从事石灰石的露天开采，现场检查时，该项目正在施工，发现：1. 破碎搅拌过程中未落实扬尘治理措施，无完全密闭，存在粉尘无组织排放现象；2. 现场物料堆放未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-079	7月28日	阳泉市	平定县	石门口乡	阳泉明远耐火材料有限公司	山西省阳泉市平定县石门口乡乱流村	物料堆场未落实扬尘治理措施	该企业主要从事建筑材料的加工，厂区多处原料物料堆放未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-080	7月28日	阳泉市	平定县	石门口乡	平定瑞和搅拌站有限公司	山西省阳泉市平定县石门口乡乱流村	物料堆场未落实扬尘治理措施	厂区内多处物料露天堆放未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-082	7月27日	阳泉市	平定县	张庄镇	山西昌达伟业实业集团有限公司昌达混凝土搅拌站张庄分站	山西省阳泉市平定县张庄镇宁艾村	未安装治污设施	1. 原料库未完全封闭, 2. 未安装车辆冲洗装置, 3. 地面有散落泥浆, 易形成扬尘。平定县环保局7月3日下发停产整改通知, 要求15日完成上述整改, 至今未完成, 该单位负责人承诺8月10日前完成。	按环评批复要求安装治污设施, 并确保正常使用。存在违法生产行为的, 依法立案处罚。	8月25日
SX-04-083	7月26日	阳泉市	平定县	冠山镇	中国建筑西锁簧大桥人工挖孔桩施工工地	山西省阳泉市平定县西锁簧村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	建筑施工现场物料堆放均未苫盖, 车辆运输没有车辆清洗设备, 导致大量土石掉落公路路面, 形成大量扬尘。	进一步调查核实, 依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚, 严格落实“六个百分之百”要求, 加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-084	7月25日	阳泉市	平定县	王家庄村	山西宏益建材建材有限公司	山西省阳泉市平定县冠山镇王家庄村	工业粉尘无组织排放	检查时发现, 该企业正在生产。存在问题: 1. 石料开采过程未配套除尘设施, 扬尘污染严重; 2. 石料破碎加工场地已进行简单密闭整改, 并配套布袋除尘设施, 但未做到全密闭, 无组织扬尘较为严重; 3. 厂区地面道路未全部硬化, 车辆进出扬尘严重; 4. 出料口、输送带等未配套喷淋装置, 有扬尘产生; 5. 砂石堆场未设置三防措施; 6. 新建混凝土项目目前未通过环保部门审批, 但生产设施已经建设完毕; 7. 厂区外道路未硬化, 车辆进出扬尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日