

附件

焦作沁阳市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-254	7月31日	焦作市	沁阳市	沁阳市西向镇沁北工业集聚区	昊华宇航化工有限责任公司	河南省焦作市沁阳市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，发现企业电渣石堆场物料未覆盖，堆料场周边道路未采取洒水降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HN-04-255	7月30日	焦作市	沁阳市	沁阳市工业路与温邵路交叉口西南角	中意再生资源科技有限公司	河南省焦作市沁阳市工业路	工业粉尘无组织排放	现场检查发现企业未生产，企业原料露天堆放，部分原料未覆盖防尘网，企业再生透水砖生产线配料仓出料口无粉尘收集设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
HN-04-256	7月30日	焦作市	沁阳市	沁阳市王召乡工业区	沁阳市黄炉榨辊有限公司	河南省焦作市沁阳市X037	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现企业未生产。企业车间外有原料红沙堆放，未完善防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-257	7月30日	焦作市	沁阳市	沁阳市王召乡工业区	沁阳市黄冲铸造有限公司	河南省焦作市沁阳市 X037	工业粉尘无组织排放	现场检查发现企业正在生产。企业混沙工艺无粉尘收集设施,企业冲天炉投料口建议企业加装污染防治设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日