

# 附件

## 焦作市温县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-259	7月28日	焦作市	温县	产业集聚区鑫源路东段	河南河财管道有限公司	河南省焦作市温县鑫源路	治污设施不正常运行	现场检查发现，该企业部分工艺正在生产。发现问题：该企业PVC生产线挤出工序、原料配料工艺的废气处理设施正在改造，原有处理设施已拆除，新建的处理设施还未通电，生产产生的废气未经处理排入外环境。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日
HN-04-260	7月28日	焦作市	温县	温县岳村街道关白庄村以东，司马大街以西	关白庄村王保福沙子出售点	河南省焦作市温县S237	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该处砂子露天堆放，未有洒水遮盖围挡等防尘措施，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HN-04-261	7月28日	焦作市	温县	产业集聚区	温县东方炭素有限公司	河南省焦作市温县鑫源路	治污设施不正常运行	现场检查发现，该企业正在生产。发现问题：混捏工艺中沥青熔化槽加热废气，存在直排现象。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-262	7月26日	焦作市	温县	张羌街道大渠河村	温县铸造厂	河南省焦作市温县张羌街道大渠河村北	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查发现，该企业未在生产。发现问题：未按环境影响评价报告表要求将单一冲天炉改为冲天炉—节能中频感应双联熔炼工艺。落砂、旧砂再生工序未建设，配套的粉尘收集处理设施未建设。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	8月15日
HN-04-263	7月23日	焦作市	温县	祥云镇谷黄路东段路南	河南昌祥弘精细工贸有限公司	河南省焦作市温县谷黄线	治污设施不正常运行	现场检查发现，该企业正在生产。检查发现问题：该企业干燥工艺产生的HCL废气由引风机抽出送入双碱法脱硫除尘装置进行处理，现场用pH试纸检测处理装置中喷淋液，pH试纸变为红色，比对标准比色卡pH为1，该废气处理设施未按照要求规范使用。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日