

附件

辛集市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-196	7月31日	石家庄市	辛集市	辛集市辛集镇	辛集市辛集镇裴辛庄村南施工场地	河北省石家庄市辛集市建设东大街421	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现,该工地大面积裸土未覆盖,未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	8月10日
HB-04-197	7月31日	石家庄市	辛集市	辛集市郭西村	辛集市精细化工厂	河北省石家庄市辛集市赵宁公路	未安装治污设施	部转办件,信访人反应情况属实,尾气吸收装置自制,已处罚,已要求重新按规定建设尾气吸收处理装置。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-198	7月27日	石家庄市	辛集市	辛集市南区沧辛过境路南段	沧辛过境路南段施工工地	河北省石家庄市辛集市仓辛过境路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现,部分渣土未覆盖,渣土车未全覆盖,未严格落实“六个百分百”要求。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-199	7月24日	石家庄市	辛集市	田家庄乡	田家庄乡张董牛村砖厂	河北省石家庄市辛集市小西公路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,大量裸土未苫盖,易产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月10日