

附件

晋城市城区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-204	8 月 3 日	晋城市	城区	晋城市泽州路北段	晋城瑜园老年公寓项目工地	山西省晋城市城区泽州路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现,该工地部份堆场未覆盖,道路无洒水未采取湿法作业,扬尘飞扬。未落实工地六个百分百要求。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	8 月 10 日
SX-04-205	8 月 3 日	晋城市	城区	北环路金道源钢材市场	山西晋城唐正建筑工程有限公司	山西省晋城市城区北环路金道源钢材市场 05 号	未安装治污设施	现场检查发现,该公司从事钢材加工,有刷漆工序。现场无生产,车间存放有刚加工完的钢材和刷漆时使用的油漆、刷子,现场未安装有刷漆时产生的废气处理设施。该司在有生产作业时,产生的废气直接排放外环境。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	8 月 25 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-206	8 月 3 日	晋城市	城区	北石店镇	晋城路桥文博路五标段项目工地	山西省晋城市城区 S227	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查发现,该建筑工地未落实“六个百分百要求”,道路未硬化,物料堆场未苫盖没有采取抑尘措施。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	8 月 10 日
SX-04-207	8 月 1 日	晋城市	城区	晋城区西环路与新市西街交叉口	和泰祥钢材城旁边无名堆场	山西省晋城市城区西环路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现,该堆场渣土裸露,无遮盖设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8 月 10 日
SX-04-208	8 月 1 日	晋城市	城区	晋城区西环路金凤小区	无名汽修厂	山西省晋城市城区西环路 2039 号	未安装治污设施	现场检查发现,该汽修厂建有喷漆房,净化设施无任何有效净化材料,且无更换安装接口。焊接工序没安装有效收集设施。无营业执照、无环保批复。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	8 月 25 日
SX-04-209	7 月 29 日	晋城市	城区	泽州县西环路	铭宏房地产宏厦泽苑项目	山西省晋城市泽州县西环路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现,该房地产项目正在施工,建筑施工现场大片施工土裸露,未有覆盖,未采取喷淋、洒水等抑尘措施,施工道路未完全硬化。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	8 月 10 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-210	7月27日	晋城市	城区	白水东街	星河湾8号住宅小区建筑工地	山西省晋城市城区白水东街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查发现,该建筑工地未落实“六个百分百”要求,现场正在施工,堆土未进行覆盖,未配套抑尘设施,道路未硬化,未采取喷淋、洒水措施,易产生扬尘污染。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-212	7月26日	晋城市	城区	中原街社区	中原街社区城中村改造回迁4号项目	山西省晋城市城区	物料堆场未落实扬尘治理措施	施工土方随意堆放,未进行覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月10日
SX-04-213	7月26日	晋城市	城区	景西路	景西路道路工程左侧	山西省晋城市城区	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查发现,景西路道路工程左侧堆有大量的建筑废料,未进行覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月10日