

附件

## 晋城市经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-214	7月25日	晋城市	经济技术开发区	开发区兰花路1442号	山西晋城汉通机械有限公司	山西省晋城市城区凤台西街833号	工业粉尘无组织排放	现场检查发现，该铸造企业正在进行机械加工铸造。发现问题：电炉废气收集效果不佳导致车间内废气弥漫。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
SX-04-215	7月24日	晋城市	经济技术开发区	晋城开发区兰花路850号	晋城华睿汽车服务有限公司福特汽车4S店	山西省晋城市城区凤台西街779号	未安装治污设施	现场检查时该企业正在正产，发现问题：1.焊接工序未按批复和环评要求安装集中收集排放系统。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	8月25日

SX-04-245	7月28日	晋城市	经济技术开发区	晋城经济开发区金鼎路	晋城金力电气有限责任公司	山西省晋城市城区金匠工业园2号	未落实VOCs整治要求	现场检查发现，该厂正在生产，喷漆房内正在作业，VOCs治理设施中活性炭箱内没有活性炭，控制箱电缆接线断开，废气处理设施没有运作，净化设施形同虚设，废气未经处理直接排放外环境。该厂持有工商营业执照，未办有环保相关审批文件。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日
-----------	-------	-----	---------	------------	--------------	-----------------	-------------	--	--	-------