

附件

## 晋城市陵川县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-228	7月27日	晋城市	陵川县	礼义镇	晋城市陵川县华盛建材西南角	山西省晋城市高平市	物料堆场未落实扬尘治理措施	经查，该处堆场有大量物料未进行苫盖，防尘网破损严重，现场扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-246	8月1日	晋城市	陵川县	马圪当乡	山西省晋城市陵川县马圪当乡云龙山庄对面物料堆场	山西省晋城市陵川县 X761	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，大面积物料堆场未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-247	7月31日	晋城市	陵川县	崇文镇	陵川县顺达公路建材有限公司	山西省晋城市陵川县	未安装治污设施	现场检查时，该单位未生产，主要从事沥青生产，柴油锅炉未安装废气处理设施，现场有明显异味，燃烧废气直排外环境。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日
SX-04-248	7月31日	晋城市	陵川县	崇文镇	陵川县河头石灰岩有限公司	山西省晋城市陵川县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该单位正在生产，未采取湿法作业，出入口车辆未采取洒水抑尘措施，大面积物料未苫盖，粉尘无组织排放严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-249	7月31日	晋城市	陵川县	崇文镇	陵川县崇文镇城西社区工地	山西省晋城市陵川县陵礼线	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该单位未生产，建筑工地未落实“六个百分百”措施，工地周围未采取围挡措施，物料未苫盖，粉尘无组织排放严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-250	7月29日	晋城市	陵川县	平城镇	陵川县昌壩新型墙材有限公司工地	山西省晋城市陵川县S331	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该单位正在生产，现场未采取湿法作业，物料未苫盖，扬尘污染明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-251	7月29日	晋城市	陵川县	崇文镇	陵川县菊 嶺山建筑 工地	山西省晋 城市陵川 县 S80(陵 侯高速)	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	现场检查时，该单位正在 生产，建筑工地未落实 “六个百分百”措施，未 采取湿法作业，出入口车 辆未采取散水抑尘措施， 物料未苫盖，粉尘无组织 排放严重。	进一步调查核实，依据《大气 污染防治法》第一百一十五条 处罚，严格落实“六个百分之 百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-252	7月29日	晋城市	陵川县	崇文镇	晋城市陵 川县崇文 镇棋山南 路工地	山西省晋 城市陵川 县南岭街	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	现场检查时，该单位正在 生产，建筑工地未落实 “六个百分百”措施，未 采取湿法作业，出入口车 辆未采取散水抑尘措施， 工地周围未采取围挡措 施，裸土未苫盖，粉尘无 组织排放严重。	进一步调查核实，依据《大气 污染防治法》第一百一十五条 处罚，严格落实“六个百分之 百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-253	7月29日	晋城市	陵川县	崇文镇	陵川县黄 围东街道 延伸工程	山西省晋 城市陵川 县陵修线	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	现场检查时，该单位正在 生产，建筑工地未落实 “六个百分百”措施，未 采取湿法作业，出入口车 辆未采取散水抑尘措施， 物料未苫盖，粉尘无组织 排放严重。	进一步调查核实，依据《大气 污染防治法》第一百一十五条 处罚，严格落实“六个百分之 百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-254	7月28日	晋城市	陵川县	崇文镇	山西省工业设备安装集团有限公司	山西省晋城市陵川县崇文镇古陵路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该单位正在生产，建筑工地未落实“六个百分百”措施，未采取湿法作业，工地围挡不到位，物料未苫盖，粉尘无组织排放严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-255	7月28日	晋城市	陵川县	附城镇	陵川县附城镇垃圾填埋场施工工地	陵川县附城镇垃圾填埋场	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该单位正在生产，施工工地未落实“六个百分百”措施，未采取湿法作业，工地周围未采取围挡措施，大量物料堆场未苫盖，粉尘无组织排放严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-256	7月28日	晋城市	陵川县	西河底	陵川县西河底镇三泉大队	山西省晋城市陵川县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该单位未生产，大面积物料堆场未苫盖，粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-257	7月28日	晋城市	陵川县	西河底镇	陵川县西河底镇张辉电焊服务部门前物料堆场	山西省晋城市陵川县西河底镇	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该物料堆场正在生产作业,大面积物料堆场未苫盖,粉尘无组织排放严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月10日
SX-04-258	7月28日	晋城市	陵川县	西河底镇	晋城市陵川县西河底镇S332中石油加油站西南侧练车场外物料堆场	山西省晋城市陵川县S332(陵沁线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该单位正在运营,大面积物料堆场未苫盖,未采取喷淋围挡等防尘抑尘措施,扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月10日
SX-04-259	7月28日	晋城市	陵川县	西河底镇	陵川鼎盛新型建材有限公司	山西省晋城市陵川县西河底镇西河底村	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时,该企业未生产,主要从事页岩烧砖,露天矿山未采取减尘抑尘措施,物料堆场未苫盖,粉尘无组织排放。	调查核实,责令整改,并依据《大气污染防治法》第一百一十七条处罚。	8月15日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-260	7月27日	晋城市	陵川县	礼义镇	山西陵川崇安新沙河煤业有限公司南侧物料堆场	陵川县礼义镇沙河村	物料堆场未落实扬尘治理措施	经查,该处物料堆场存放有黄土、煤炭等物料,现场未进行苫盖,道路未硬化,未采取喷淋、洒水措施,有明显扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月10日
SX-04-261	7月27日	晋城市	陵川县	崇文镇	陵川县政务中心建筑工地	山西省晋城市陵川县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该单位正在生产,建筑工地未落实“六个百分百”措施,裸土未苫盖,地面未硬化,未采取抑尘措施,施工扬尘影响周边环境。。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-262	7月27日	晋城市	陵川县	礼义镇	陵川县华盛新型建材东北角工地	山西省晋城市陵川县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该单位正在生产,建筑工地未落实“六个百分百”措施,未采取湿法作业,出入口车辆未采取散水抑尘措施,工地周围未采取围挡措施,物料未苫盖,施工扬尘影响周边环境。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-263	7月27日	晋城市	陵川县	礼义镇	陵川县陵礼线输煤车D6265F未覆盖	山西省晋城市陵川县陵礼线	渣土车覆盖不完全	现场检查时,车牌号为晋D6265F的输送煤车辆未覆盖,粉尘无组织排放。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-264	7月27日	晋城市	陵川县	礼义镇	陵川县礼义镇苏村村西南方废弃煤矿物料堆场	山西省晋城市陵川县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该物料堆场堆放大量燃煤、煤矸石等物料，未采取苫盖措施，扬尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-265	7月27日	晋城市	陵川县	苏村	苏村煤业东侧物料堆场	山西省晋城市高平市 S331	物料堆场未落实扬尘治理措施	堆场堆场内堆放煤渣、煤块等物料，未采取苫盖措施，道路未硬化，未采取抑尘措施，现场扬尘明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日