

附件

晋城市泽州县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-211	7月27日	晋城市	泽州县	中原西街与金鼎路交叉口	晋城市鼎峰汽车销售服务有限公司	山西省晋城市城区中原路与鼎峰西街	未落实VOCs整治要求	现场检查发现，喷漆房已被相关部门查封，但封条被拆，喷漆房旁有调漆台，没有固定密封场所，调漆时产生的VOCs废气未有相关废气收集设施，直接排放外环境。该4s点涉嫌违法偷喷漆行为。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日
SX-04-273	7月30日	晋城市	泽州县	晋城市西环路南段	晋城市泽州县西环路南段无名钣金喷漆厂	山西省晋城市泽州县西环路南段	未落实VOCs整治要求	现场检查发现，车间内有喷漆工序，地面散落放置喷涂设施，未有净化收集设施，废气直接排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-274	7 月 30 日	晋城市	泽州县	金村镇范谷堆村	山西欧美斯科技有限公司	山西省晋城市泽州县	工业粉尘无组织排放	现场检查该企业时未生产，部分保温材料切割工序粉尘未通过除尘设施直接排入一封闭房间内。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8 月 15 日
SX-04-275	7 月 28 日	晋城市	泽州县	大东线	晋 E77683	山西省晋城市泽州县大东线	渣土车覆盖不完全	在大东线发现晋 E77683 运煤车未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8 月 10 日