

附件

开封市通许县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-091	7月24日	开封市	通许县	城关镇刘庄村迎宾大道西侧	城关镇迎宾大道西侧砂石售卖厂	河南省开封市通许县迎宾大道	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时企业未生产，现场检查中发现存在以下问题：1. 沙土堆未进行苫盖；2. 砂料筛选工段未密闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HN-04-092	7月24日	开封市	通许县	城关镇行政西段	河南弘益建筑工程有限公司凯旋城项目	河南省开封市通许县民生路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在组织建设。现场检查时工地存在以下问题：1. 地基剥挖坑配套的喷雾实施水罐内无水，未使用；2. 工地西侧土方未进行苫盖；3. 施工路面未硬化，积灰严重；4. 剥挖施工面现场检查时未施工，但是挖掘机设备较烫，有检查时临时停工迹象，现场未见其他降尘设备。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日