

附件

新乡市凤泉区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-160	7月30日	新乡市	凤泉区	大块镇王小屯	永兴预制构件厂	河南省新乡市凤泉区S28(晋新高速)	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场督查, 该为水泥预制板生产企业, 物料未覆盖, 扬尘影响明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	8月10日
HN-04-161	7月30日	新乡市	凤泉区	大块镇小块村	新乡市华幸化工有限责任公司	河南省新乡市凤泉区	其他涉气环境问题	经现场督查, 未生产, 该为磷酸盐化工生产企业, 生产设备落后, 虽有环保设施, 但厂区周围露天化学异味很大。	进一步调查核实, 开展监督性监测, 对恶臭超标的, 依法立案处罚。	8月15日
HN-04-162	7月30日	新乡市	凤泉区	大块镇小块村	大块镇小块村洋河大曲鹏园酒家对面无名露天水泥制品厂	河南省新乡市凤泉区	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场督查, 企业正在作业, 存在以下问题: 生产设备无任何环保除尘设施; 物料堆场无任何抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-163	7月29日	新乡市	凤泉区	龙潭路南侧	新乡市晨光建材有限公司	河南省新乡市凤泉区振新路(东段)	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场督查, 该为150万吨建筑垃圾生产线, 规模很大, 地面积尘堆料未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	8月10日
HN-04-164	7月29日	新乡市	凤泉区	宝山东段	新乡市源丰钙业有限公司	河南省新乡市凤泉区S225	工业粉尘无组织排放	经现场督查, 企业未生产, 生产工序存在粉尘散排, 厂区存在明显积尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
HN-04-165	7月29日	新乡市	凤泉区	耿黄乡联庄村南	河南恒勇混凝土有限公司	河南省新乡市凤泉区	工业粉尘无组织排放	经现场督查, 企业正在生产, 生产过程中存在扬尘散排。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
HN-04-166	7月29日	新乡市	凤泉区	南鲁堡	新乡市城投混凝土有限公司	河南省新乡市凤泉区S225	工业粉尘无组织排放	经现场突击督查, 企业正在生产, 未开启喷淋等环保设施, 扬尘较大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
HN-04-167	7月27日	新乡市	凤泉区	大块镇块村营村	新乡市予星有色金属有限公司	河南省新乡市凤泉区	工业粉尘无组织排放	经现场督查, 企业正在生产, 该为化工熔炼回收再生铜金属企业, 生产设备落后, 虽有环保设施, 但工艺废气处理效果差, 存在工业粉尘散排。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-168	7月25日	新乡市	凤泉区	大块镇东郭村	大块镇东郭村无名工地	河南省新乡市凤泉区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场督查，该工地堆泥露天堆放，无任何抑尘措施，扬尘污染比较严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
HN-04-169	7月25日	新乡市	凤泉区	大块镇东郭村	小橡树幼儿园对面建筑工地	河南省新乡市凤泉区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场督查，该施工工地无任何抑尘措施，扬尘污染比较严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
HN-04-170	7月25日	新乡市	凤泉区	大块镇东郭村	德深汉韵馨艺苑	河南省新乡市凤泉区	工业粉尘无组织排放	经现场督查，企业正在生产，发现问题：1：厂内石材和木材加工扬尘污染严重，石磨废水无处理直排周边，企业粉尘无收集和治理措施，石材和家私厂粉尘污染较重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
HN-04-171	7月25日	新乡市	凤泉区	大块镇东郭村	新乡市凤泉区古韵家具	河南省新乡市凤泉区	工业粉尘无组织排放	经现场突击督查，企业正在生产，发现厂内木材加工工序扬尘污染严重，无任何除尘环保措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
HN-04-172	7月25日	新乡市	凤泉区	大块镇陈堡村	新乡瑞新金属制品有限公司	河南省新乡市凤泉区 S229	工业粉尘无组织排放	经现场督查，该为金属铸造企业，正在生产，各生产工序存在粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-173	7月25日	新乡市	凤泉区	大块镇陈堡村	群达家具城	河南省新乡市凤泉区 S229	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场督查，企业正在进行装修施工，旁边物料堆场露天堆放，无抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HN-04-174	7月24日	新乡市	凤泉区	大块镇陈堡村	新乡市华新造纸厂	河南省新乡市凤泉区 S229(环宇大道)	其他涉气环境问题	经现场督查，企业未生产，发现以下问题：1. 扩建项目施工现场未采取降尘措施任何措施；2. 压滤污泥未做处置，均在仓库堆放，周围空气环境恶臭严重。	进一步调查核实，开展监督性监测，对恶臭超标的，依法立案处罚。	8月15日