

附件

新乡辉县市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-182	8月3日	新乡市	辉县市	辉县市高庄乡岳村	畅通环保水泥制品厂	辉县市高庄乡岳村	未落实VOCs整治要求	检查时发现:该企业未生产,存在的问题:原料库未完全密封,易产生扬尘;喷漆工艺露天作业,未落实VOCs治理要求。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	8月25日
HN-04-183	8月2日	新乡市	辉县市	高庄乡贾沟村北	辉县市隆盛钙业有限公司	辉县市高庄乡贾沟村北	治污设施不正常运行	检查时,该公司石灰窑正在生产,存在的问题:因已被当地切断生产用电,废气治理设施未运行。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	8月25日
HN-04-184	7月31日	新乡市	辉县市	百泉镇西井峪	新乡市丰收水泥厂	河南省新乡市辉县市百泉镇西井峪	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现,该水泥厂未生产,铲车、磨机都处于高温状态。存在的问题:位于西北面料场堆棚未完全密闭,生产时易产生扬尘;堆棚角边及南面空地存在固体废弃物,且无防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-185	7月31日	新乡市	辉县市	百泉镇秦家庄西	新乡市新星水泥厂	河南省新乡市辉县市百泉镇秦家庄西	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该水泥厂未生产，破碎设备的电机存在高温现象，存在的问题：位于厂区北面料场管理不规范，未完全密闭；料场内4台筛分设备，未配套除尘装置；料场东面的运输带下面，存在大量灰粉且无防尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HN-04-186	7月31日	新乡市	辉县市	辉县市西外环路开发区	新乡市天界山生物科技有限公司	河南省新乡市辉县市百泉镇西外环路开发区	未落实VOCs整治要求	检查时发现，该公司正在生产。存在的问题：公司的配料车间未配套污染治理设施，生产时产生的刺鼻性废气通过排气扇向西面无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日
HN-04-187	7月30日	新乡市	辉县市	辉县市常村镇井沟村	常村镇天利洗沙厂	河南省新乡市辉县市常村镇井沟村	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现：企业未生产，正在进行设备检修。存在的问题：部分原料未完全进入料棚，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HN-04-188	7月30日	新乡市	辉县市	辉县市常村镇井沟村西环8号	辉县市亮新建材有限公司	河南省新乡市辉县市常村镇井沟村西环8号	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现该企业未生产，设备在检修；存在的问题：原料库门窗未完全封闭；原料露天堆放未采取防尘措施，易引起扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-189	7月29日	新乡市	辉县市	辉县市东二环路北段	新乡市瑞丰水泥有限公司	河南省新乡市辉县市东二环路北段（常村镇常北村西）	工业粉尘无组织排放	检查时该企业临时停产，存在问题：下料口未配套收尘装置、原料运输带没有密闭，生产线有多处存在粉尘外逸现象。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
HN-04-190	7月28日	新乡市	辉县市	辉县市常村镇西南角	河南亨利实业集团有限公司	河南省新乡市辉县市常村镇西南角	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该企业正在生产，存在的问题：原料及固体废弃物露天堆放，存在扬尘影响。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HN-04-191	7月28日	新乡市	辉县市	辉县市常西村	常西村无名建筑垃圾堆场	河南省新乡市辉县市常西村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未作业，存在问题：大量建材废渣随意露天堆放并未采取任何的防尘措施，引起扬尘影响。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HN-04-192	7月28日	新乡市	辉县市	常村镇孟电大道北段	辉县市永华建材厂	辉县市常村镇孟电大道北段	工业粉尘无组织排放	检查时发现：企业正在生产，存在的问题：1. 投料、破碎、消化和成品堆存，存在粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-193	7月26日	新乡市	辉县市	河南省辉县市胡桥乡南云门村	邓春雨砂石堆场	河南省新乡市辉县市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，正在生产。项目未办理任何相关手续；未配套污染防治设施，扬尘直接外排环境。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HN-04-194	7月26日	新乡市	辉县市	胡桥乡南云门村	刘孟洲砂石堆场	河南省新乡市凤泉区	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，堆场正在生产。存在问题：项目未办理任何手续；未配套污染治理设施，扬尘散排。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HN-04-195	7月25日	新乡市	辉县市	孟庄镇涧头村	新乡市黄河白水泥有限责任公司	河南省新乡市辉县市孟庄镇涧头村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产，存在的问题：厂区北面部分原材料(石灰石)简易苫盖，未按环评要求进堆棚易产生扬尘，破碎工段存在粉尘散排现象。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HN-04-196	7月24日	新乡市	辉县市	辉县市共城大道	河南德福建筑工程有限公司	河南省新乡市辉县市共城大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现：该建设项目正在建设过程中。存在问题：建筑垃圾部分裸露，无覆盖，引起扬尘影响。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日