

附件

廊坊市大城县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|------|-----|-----|--------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------------|--|-------|
| HB-04-457 | 8月5日 | 廊坊市 | 大城县 | 平舒镇 | 府东新区建筑工地 | 河北省廊坊市大城县 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 建筑工地未落实六个百分百要求，有部分路面苫盖不完整。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 8月10日 |
| HB-04-458 | 8月5日 | 廊坊市 | 大城县 | 平舒镇五方村 | 大城县平舒镇中原路五方村段无名料场 | 河北省廊坊市大城县平舒镇五方村 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案 | 8月10日 |

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|------|-----|-----|---------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---|-------|
| | | | | | | | | | 处罚。 | |
| HB-04-459 | 8月4日 | 廊坊市 | 大城县 | 大城县大尚屯镇 | 大尚屯镇齐疙瘩村占增加油站斜对面堆场 | 河北省廊坊市大城县S381(津保南线) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，渣土露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 8月10日 |

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|------|-----|-----|----------|---------------------|----------------|------------------|--|---|-------|
| HB-04-460 | 8月4日 | 廊坊市 | 大城县 | 大城县现代工业园 | 大城县现代工业园中原路北段在建工程工地 | 河北省廊坊市大城县中原路北段 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该路段建设还未完工，现场未施工，但道路两侧渣土及物料未进行苫盖。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 8月10日 |
| HB-04-461 | 8月4日 | 廊坊市 | 大城县 | 现代园 | 大城县现代园管委会西侧砂石堆场 | 河北省廊坊市大城县龙街连接线 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 8月10日 |

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|------|-----|-----|------|---------------------|---------------|-----------|--|---|-------|
| HB-04-462 | 8月3日 | 廊坊市 | 大城县 | 南赵扶镇 | 南赵扶镇三章庄村 无名家具加工厂 | 河北省廊坊市 大城县 | 未安装治污设施 | 现场检查时未生产，但是近期有生产迹象，现场堆放加工半成品，设备通电中，随时可以生产，生产工序为配套污染防治设施。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 8月25日 |
| HB-04-463 | 8月3日 | 廊坊市 | 大城县 | 南赵扶镇 | 南赵扶镇三章庄宋 文佳铁件加工厂 | 河北省廊坊市 大城县 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时未生产，近期有生产迹象，打磨工序没有配套粉尘收集设置，产生粉尘无法收集，工业粉尘无组织排放。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 8月15日 |

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|------|-----|-----|--------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|---|-------|
| HB-04-464 | 8月3日 | 廊坊市 | 大城县 | 南赵扶镇 南赵扶村 | 南赵扶镇南赵扶村 旧化肥厂旁物料堆 场 | 河北省廊坊市 大城县S381(津 保南线) | 物料堆场未落实 扬尘治理措施 | 现场检查发现，物料露天 堆放，未采取有效防治扬 尘措施。 | 易产生扬尘物料采 取密闭储存或输送 方式；块状物料入 棚入仓或建设挡风 抑尘网，并采取洒 水、喷淋、苫盖等 综合措施。对企事 业单位存在违法行 为的，依据《大气 污染防治法》第一 百一十七条，立案 处罚。 | 8月10日 |
| HB-04-465 | 8月3日 | 廊坊市 | 大城县 | 南赵扶镇 | 南赵扶镇东辛庄村 沙石堆场 | 河北省廊坊市 大城县 | 物料堆场未落实 扬尘治理措施 | 现场检查发现，物料露天 堆放，未采取有效防治扬 尘措施。 | 易产生扬尘物料采 取密闭储存或输送 方式；块状物料入 棚入仓或建设挡风 抑尘网，并采取洒 水、喷淋、苫盖等 综合措施。对企事 业单位存在违法行 为的，依据《大气 污染防治法》第一 百一十七条，立案 处罚。 | 8月10日 |

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|------|-----|-----|------|-------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|---|-------|
| HB-04-466 | 8月3日 | 廊坊市 | 大城县 | 南赵扶镇 | 南赵扶镇南赵扶村沙石堆场 | 河北省廊坊市大城县S381(津保南线) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 8月10日 |
| HB-04-467 | 8月2日 | 廊坊市 | 大城县 | 臧屯乡 | 省道272线旁原十王堂洪瑞祥达保温厂内物料堆场 | 大城县臧屯乡 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 8月10日 |

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|------|-----|-----|-----|----------------------|--------------------|---------------|----------------------------|---|-------|
| HB-04-468 | 8月2日 | 廊坊市 | 大城县 | 臧屯乡 | 原桑杭道口复合板厂旁无名堆场 | 河北省廊坊市大城县S272(廊崔线) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查发现,物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 8月10日 |
| HB-04-469 | 8月1日 | 廊坊市 | 大城县 | 旺村镇 | 旺村镇有色金属拆解园省道272旁无名堆场 | 河北省廊坊市大城县S272(廊崔线) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查发现,物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 8月10日 |

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|---------|---------------------|-----------|---------------|---|---|-------|
| HB-04-470 | 7月30日 | 廊坊市 | 大城县 | 留各庄镇 | 河北华能中天化工建材集团有限公司 | 河北省廊坊市大城县 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时，该企业正在生产，五号线岩棉生产线产生的废气，在进入静电除尘废气处理设施过程中，管道连接处破损，有未经处理的废气外排至环境。 | 调查核实，依法查处，符合移送公安机关行政拘留条件的，及时移送。 | 8月25日 |
| HB-04-471 | 7月30日 | 廊坊市 | 大城县 | 大城县留各庄镇 | 留各庄镇东留各庄村变电站斜对面物料堆场 | 河北省廊坊市大城县 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 8月10日 |

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|-----------------|---|---------------|--|---|-------|
| HB-04-472 | 7月30日 | 廊坊市 | 大城县 | 留各庄镇 | 大城县留各庄镇留邻居村无名堆场 | 河北省廊坊市大城县留各庄镇留邻居村(县道855三岔路口华盛泡沫保温材料厂附近)高伟卷管厂内 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查发现,县道855三岔路口华盛泡沫保温材料厂附近一物料堆场,物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 8月10日 |
| HB-04-473 | 7月29日 | 廊坊市 | 大城县 | 大城县平舒镇东王祥村 | 大城县质达筑路工程有限公司 | 河北省廊坊市大城县大石线 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时,物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 8月10日 |

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|-----------|-----------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|---|-------|
| HB-04-474 | 7月28日 | 廊坊市 | 大城县 | 大城县北魏乡魏吉村 | 大城县北魏乡魏吉村无名堆场（盛森磨具对面） | 河北省廊坊市大城县X760(大石线) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量渣土物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 8月10日 |
| HB-04-475 | 7月28日 | 廊坊市 | 大城县 | 北魏乡 | 大城县美腾混凝土有限公司第一分公司 | 河北省廊坊市大城县采留线 | 未安装治污设施 | 现场检查时发现，该公司未按照环评要求在骨料装卸点设置喷淋洒水降尘装置。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 8月25日 |

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|-----|---------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|---|-------|
| HB-04-476 | 7月26日 | 廊坊市 | 大城县 | 旺村镇 | 旺村镇马庄村变电站东侧约100米处某白灰堆放点 | 旺村镇马庄村变电站东侧约100米处 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 8月10日 |
| HB-04-477 | 7月23日 | 廊坊市 | 大城县 | 平舒镇 | 大城县南环路与西环路交叉口东约150米处渣土堆放点 | 河北省廊坊市大城县南环西路 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，渣土露天堆放，未落实扬尘治理措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 8月10日 |

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|--------|----------|-----------|-----------|-----------------------------|---|-------|
| HB-04-478 | 7月23日 | 廊坊市 | 大城县 | 平舒镇贾庄村 | 毕磊磊木材加工厂 | 河北省廊坊市大城县 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时，木材加工的木屑粉尘收集不完全，无组织排放。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 8月15日 |