

附件

廊坊市广阳区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-491	8月5日	廊坊市	广阳区	南尖塔镇	北京培康佳业技术发展有限公司廊坊分公司	河北省廊坊市广阳区南尖塔镇廊万路南甸村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业未生产，主要生产油田钻井液填加剂，原料拌和工序产生的无组织粉尘未采取有效收集处理措施，地面粉尘较厚。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-492	8月5日	廊坊市	广阳区	南尖塔镇	廊坊市利江混凝土有限公司	河北省廊坊市广阳区南尖塔镇廊万路北侧南甸村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，主要经营混凝土生产，混凝土废料未入棚，露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-493	8月5日	廊坊市	广阳区	廊万路南尖塔乡	广阳区廊万路北方混凝土有限公司	河北省廊坊市广阳区廊万路汽车团西侧	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，厂区物料泼洒严重，无组织粉尘排放明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-494	8月5日	廊坊市	广阳区	南尖塔镇	南尖塔镇旺海达门窗有限公司	河北省廊坊市广阳区南尖塔镇南甸工业区	未安装治污设施	现场检查，该企业正在生产，主要经营铝塑门窗加工，发现铝合金门窗和塑钢门窗两个生产车间，多条生产线。存在问题：铝材切割工序产生大量粉尘，2台自动式铝材切割机未安装粉尘收集处理设施，气泵吹风导致扬尘严重，车间金属屑弥漫；塑钢切割、打孔工序产生粉尘，未安装任何粉尘收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-495	8月4日	廊坊市	广阳区	北旺乡	北旺乡大南旺村东环路东侧沙子销售点	河北省廊坊市广阳区北旺乡潘庄村南300米东环路东侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-496	8月4日	廊坊市	广阳区	北旺乡	北旺乡混凝土搅拌站	河北省廊坊市广阳区东环路西侧廊坊市第三人民医院对面	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-497	8月4日	廊坊市	广阳区	北旺乡	小海子村木拖加工厂	河北省廊坊市广阳区北旺乡西村东环路与光明东道交叉口	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，主要经营木拖加工厂，没有环保手续，材切割工序产生大量粉尘，未安装任何粉尘收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日
HB-04-498	8月4日	廊坊市	广阳区	北旺乡	北旺乡西村廊坊市宏博兴业玻璃有限公司	河北省廊坊市广阳区北旺乡西村	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，主要经营玻璃加工，该企业第一、二、三车间玻璃用双组分硅酮胶打胶、涂胶、合片工序产生有机废气，VOCs收集处理设施在未安装完成情况下处于生产状态。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日
HB-04-499	8月4日	廊坊市	广阳区	北旺乡	北旺乡小海子村木拖加工厂	河北省廊坊市广阳区北旺乡小海子村	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，主要经营木拖加工，材切割、打磨工序产生的尘，未安装任何粉尘收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-500	8月3日	廊坊市	广阳区	万庄镇 倘户营村	廊坊市广阳区万庄镇 倘户营村塑料颗粒加工厂	河北省廊坊市广阳区万潘线 万庄镇倘户营村	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该企业正在生产，主要进行塑料颗粒生产，属新发现清单外涉气“散乱污”企业，存在问题：1. 该厂没有任何环保手续；2. 塑料块、塑料编织袋，粉碎过程中产生扬尘没有安装收尘环保设施；3. 塑料热熔加热机挤出工序没有安装VOCs环保收集设施，有机废气无组织排放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	8月15日
HB-04-501	8月3日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市广阳区万庄镇 合顺营村130-3号机械加工厂	河北省廊坊市广阳区万庄镇 合顺营村	未安装治污设施	现场检查时，该厂正在生产，主要经营金属件加工，存在问题：1. 该企业没有环保手续；2. 金属件切割、打磨工序产生粉尘未安装任何粉尘收集处理设施；3. 金属制品焊接工序产生烟气，未安装移动式焊烟收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-502	8月3日	廊坊市	广阳区	万庄镇合顺营村130-2号	廊坊市银腾电设备有限公司	河北省廊坊市广阳区	未安装治污设施	现场检查时，该厂正在生产，主要经营金属件加工，存在问题：金属件切割、打磨、焊接工序产生粉尘及有机废气，未安装任何环保设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日
HB-04-503	8月3日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市广阳区万庄镇合顺营村130-1号机械加工厂	河北省廊坊市广阳区万庄镇合顺营村	未安装治污设施	现场检查，该企业正在生产，主要从事机械加工，存在问题：1. 铁制品切割、打磨工序产生大量粉尘，未安装任何粉尘收集处理设施；2. 铁制品焊接工序产生大量烟气，未安装移动式焊烟收集器。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-504	8月3日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市广阳区万庄镇合顺营村西南角焦龙家具厂	河北省廊坊市广阳区万庄镇合顺营村	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该企业正在生产，主要经营家具加工，存在问题：1. 现场未能提供任何环保手续；2. 木板切割、打磨工序产生大量的粉尘，未安装任何粉尘收集处理设施；3. 木质门喷漆工序产生有机废气，未安装VOCs收集处理设施；4. 木制品涂胶加热压膜工序，产生有机废气，未安装VOCs废气收集处理设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	8月15日
HB-04-505	8月3日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市广阳区万庄镇稽察王村村委会西500米骨粉加工厂	河北省廊坊市广阳区万庄镇稽察王村	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，主要生产骨粉饲料，存在问题：1. 骨头露天晾晒，蚊蝇横生，产生恶臭性气味；2. 骨头粉碎工序产生大量的粉尘，未安装任何粉尘收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日
HB-04-506	8月3日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市广阳区万庄镇稽察王村惠祥街西口养猪厂	河北省廊坊市广阳区稽察王村惠祥街	其他涉气环境问题	现场检查时，该养猪厂粪便直排，厂区外沟渠水体恶臭，蚊虫横生，厂区周围弥漫着刺鼻性臭味。	进一步调查核实，开展监督性监测，对恶臭超标的，依法立案处罚。	8月15日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-507	8月3日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市广阳区万庄镇稽察王村惠祥街西口北侧塑料颗粒生产厂	河北省廊坊市广阳区廊万线万庄镇稽察王村	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该企业未生产，机器有余温，有刚生产过的迹象，具有生产能力，该企业主要从事废旧塑料加工，生产塑料颗粒，存在问题：1. 没有环保手续；2. 塑料快破碎工序产生大量粉尘，未安装任何粉尘收集处理设施；3. 塑料颗粒热熔压缩成型工序产生有机废气，未安装VOCs收集处理设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	8月15日
HB-04-508	8月3日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市广阳区万庄镇稽察王村惠祥街塑胶颗粒厂	河北省廊坊市广阳区万庄镇稽察王村惠祥街	新发现清单外“散乱污”	现场检查，该企业未生产，主要从事废旧塑料加工，生产塑料颗粒，有生产迹象，具备生产能力，存在问题：1. 没有任何环保手续；2. 塑料粉碎工序产生大量粉尘，未安装任何粉尘收集处理设施；3. 塑料颗粒热熔成型工序产生有机废气，未安装VOCs收集处理设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	8月15日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-509	8月2日	廊坊市	广阳区	九州镇	廊坊市广阳区九州镇际通路政混凝土搅拌站	河北省廊坊市广阳区采留线九州镇际通路政	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-510	8月2日	廊坊市	广阳区	九州镇	廊坊市广阳区九州镇九州一村南口371省道东沙石厂	河北省廊坊市广阳区S371省道九州镇九州一村南口	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-511	8月2日	廊坊市	广阳区	九州镇	廊坊市广阳区九州镇赵各庄小学对面沙石生产销售点	河北省廊坊市广阳区九州镇赵各庄村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，主要经营砂石生产销售，存在问题：石块破碎、砂石筛选工序露天作业，产生大量粉尘，未安装任何环保设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
HB-04-512	8月2日	廊坊市	广阳区	九州镇	廊坊市广阳区九州镇赵各庄南口采油八队西侧木屑加工厂	河北省廊坊市永清县九州镇赵各庄村采油八队西侧	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业未生产，有生产迹象，具备生产能力，主要经营木屑生产，木板粉碎工序产生大量粉尘，露天作业，未安装任何环保收集处理设施，。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
HB-04-517	7月30日	廊坊市	广阳区	万庄镇侯孙洼村	廊坊市昊鑫汽车修理有限公司	河北省廊坊市广阳区X043(采万路)	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产，主要经营机动车维修，汽车喷漆工序未安装VOCs收集处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-518	7月30日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营第二沙场	河北省廊坊市广阳区华中路指挥营中心小学对面	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-519	7月30日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营第一沙场	河北省廊坊市广阳区华中路指挥营中心小学对面	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-520	7 月 30 日	廊坊市	广阳区	万庄镇西华营村 2 队 161 号	廊坊市红春家具有限公司	河北省廊坊市广阳区华中路	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，金属制品切割、打磨、焊接工序未安装粉尘收集处理设施，喷漆工序未安装 VOCs 收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8 月 25 日
HB-04-521	7 月 30 日	廊坊市	广阳区	万庄镇柴孙洼村康德路	廊坊市广阳区万庄镇王跃汽车维修部	河北省廊坊市广阳区顺德街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，主要从事汽车维修，打磨喷漆，喷漆工序未配套有机废气收集处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8 月 25 日
HB-04-522	7 月 30 日	廊坊市	广阳区	柴孙洼村德运六巷	廊坊市广阳区万庄镇柴孙洼德运四巷 9 号廊坊市蓝双纸制品有限公司	河北省廊坊市广阳区廊万线	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，主要经营纸制品包装制品加工，纸制品剪切、覆膜、烫字工序产生有机废气，未安装 VOCs 环保收集处理设施，有机废气无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8 月 25 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-523	7月30日	廊坊市	广阳区	万庄镇石槽村	廊坊市广阳区万庄镇石槽村建宇洗浴北侧纸品装订厂	河北省廊坊市广阳区廊万线	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，主要经营纸制品装订，纸制品剪切、覆膜工序产生有机废气，未安装任何环保收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日
HB-04-524	7月30日	廊坊市	广阳区	万庄镇石槽村	廊坊市广阳区万庄镇石槽村建宇洗浴	河北省廊坊市广阳区廊万线	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有2台燃煤锅炉分别为0.3蒸吨、2蒸吨，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-525	7月30日	廊坊市	广阳区	万庄镇墨其营村	廊坊市广阳区万庄镇墨其营村村委会对面铝合金门窗厂	河北省廊坊市广阳区廊万线	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，主要经营铝合金门窗加工，铝材切割工序产生大量粉尘未得到有效收集。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
HB-04-526	7月30日	廊坊市	广阳区	万庄镇墨其营村	廊坊市广阳区万庄镇墨其营村村委会对面水泥粘合剂加工厂	河北省廊坊市广阳区廊万线	未安装治污设施	现场检查时，该企业未生产，主要生产水泥粘合剂，存在问题：水泥和细沙混合搅拌工序产生大量粉尘，未安装任何环保收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-528	7月26日	廊坊市	广阳区	北旺乡许各庄村和源路长虹货场北侧	廊坊市雅美特门业有限公司	河北省廊坊市广阳区和源路	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，铝制品切割及焊接过程未配备废气收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日
HB-04-529	7月26日	廊坊市	广阳区	北旺乡许各庄村和源路长虹货场北侧	刘术方铝制品加工厂	河北省廊坊市广阳区益民道辅路	未安装治污设施	现场检查时，正在生产，铝材切割打磨未安装收集处理设施，铝制品（喇叭）喷涂工序未安装VOCs收集处理设施，一台燃煤涂装烤箱，未安装任何环保处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日
HB-04-530	7月25日	廊坊市	广阳区	光明西道西端	廊坊市五河金属回收有限责任公司	河北省廊坊市广阳区先锋道	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，废旧钢材切割时产生废气未进行有效收集处理，直接排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-531	7月25日	廊坊市	广阳区	万庄镇韩各庄村吉祥顺巷	广阳区万庄镇韩各庄村吉祥顺巷玻璃加工厂	河北省廊坊市广阳区	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产，丁基胶涂布机上胶时产生有机废气，未安装VOCs污防设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日
HB-04-532	7月25日	廊坊市	广阳区	万庄乡大伍龙村	廊坊市广阳区万庄乡大伍龙村沙石厂	廊坊市广阳区万庄乡大伍龙村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-533	7月25日	廊坊市	广阳区	万庄镇大伍龙三村	廊坊市广阳区万庄大伍龙三村二机场高压线53号塔建设工地	河北省廊坊市广阳区艾中街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查，该工地正在施工，物料露天堆放未覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-534	7月23日	廊坊市	广阳区	万庄	广阳区万庄乡明华汽修北侧大院一沙石堆厂	河北省廊坊市广阳区廊万线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-535	7月23日	廊坊市	广阳区	万庄	广阳区万庄乡明华汽修北侧大院内无名煤炭堆厂	河北省廊坊市广阳区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日