

附件

廊坊三河市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-540	8月5日	廊坊市	三河市	人民印务前	102国道南移密涿连接线工地	河北省廊坊市三河市杨李线	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，渣土未覆盖，地面积尘严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-541	8月4日	廊坊市	三河市	燕顺路北检查站旁西侧	无名堆场	河北省廊坊市三河市燕顺路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该料场正在作业,进出道路物料泼洒严重,现场扬尘明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月10日
HB-04-542	8月4日	廊坊市	三河市	燕郊镇燕顺路东侧	首尔甜城二期工程工地	河北省廊坊市三河市燕顺路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地正在施工,进出车辆冲洗设备无法运行。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	8月10日
HB-04-543	8月4日	廊坊市	三河市	燕郊开发区神威南路	河北省第二建筑工程有限公司燕郊防灾科技学院宿舍楼项目工地	河北省廊坊市三河市神威南大街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地正在施工,进出车辆冲洗设备长期停用。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-544	7月31日	廊坊市	三河市	燕郊华通钢结构工程有限公司门口	三河市燕郊华通钢结构工程有限公司门口无名堆场	河北省廊坊市三河市福兴路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-545	7月31日	廊坊市	三河市	高楼镇李大线西侧	李大线西侧无名堆场	河北省廊坊市三河市李大线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-546	7月30日	廊坊市	三河市	齐心庄镇中谭村	琨博物流院内无名堆场	河北省廊坊市三河市蒋谭线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现,大量物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月10日
HB-04-547	7月28日	廊坊市	三河市	黄土庄镇胡桥村	中国路桥集团西安实业发展有限公司(京秦高速公路京冀、冀津连接线段JQDJ合同项目)	河北省廊坊市三河市S274(平香线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,大量物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-548	7月26日	廊坊市	三河市	燕郊高新区	燕顺路雨污分流改造工程	河北省廊坊市三河市燕顺路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，工地渣土裸露，未苫盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
HB-04-549	7月24日	廊坊市	三河市	洵阳镇	三河市燕郊隆达建筑工程有限公司	河北省廊坊市三河市迎宾北路77	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，料场露天堆放未苫盖，车辆清洗设备不能正常使用。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日