

附件

唐山市丰南区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-331	8月3日	唐山市	丰南区	西葛镇	无名馒头店(惠好医药对面)	河北省唐山市丰南区大碱线	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经检查,现场发现一台0.1蒸吨的燃煤锅炉正在使用,管道未拆除,煤料堆积地面,未取缔。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-332	7月27日	唐山市	丰南区	钱营镇	聚鑫实业集团	河北省唐山市丰南区S362(唐港线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	经检查,该处现场露天堆放煤料,未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月10日
HB-04-333	7月27日	唐山市	丰南区	钱营镇	唐山市丰南区钱营镇东升彩钢厂	河北省唐山市丰南区S362(唐港线)	未安装治污设施	现场检查时未生产。经检查,该项目没有相关环保手续,复合上胶工段未安装集气设备,产生的废气无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-334	7 月 27 日	唐山市	丰南区	钱营镇	唐山市丰南区万利彩钢厂	河北省唐山市丰南区 S362(唐港线)	未安装治污设施	现场检查时该项目正在生产，检查发现：1. 根据环评要求，在复合上胶阶段应配备集气罩，但现场未安装集气设备，上胶阶段的废气无组织排放，未建设有光氧处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8 月 25 日
HB-04-335	7 月 26 日	唐山市	丰南区	大新庄镇	平安洗车美容装具	河北省唐山市丰南区 S263	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，正在露天喷漆作业，有机废气未经过处理无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8 月 25 日
HB-04-336	7 月 26 日	唐山市	丰南区	大新庄镇	唐山市丰南区大新庄镇顺辉环保砖厂	河北省唐山市丰南区 S263	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8 月 10 日
HB-04-337	7 月 26 日	唐山市	丰南区	小集镇	唐山市丰南区小集镇小刚钣金喷漆部	河北省唐山市丰南区 S263	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时正在经营，存在露天打磨喷漆，废气未经过收集处理，现场油漆味严重。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8 月 25 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-338	7月25日	唐山市	丰南区	岔河镇	唐山市丰南区岔河镇化斌电气焊加工部	河北省唐山市丰润区邱柳线	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，发现一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉，锅炉烟道和蒸汽管道未拆除，锅炉具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-339	7月25日	唐山市	丰南区	东田庄乡	唐山市丰南区联禾商贸有限公司	河北省唐山市丰南区G112(山深线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产，该处的集尘设备未做好密封措施，粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
HB-04-340	7月25日	唐山市	丰南区	王兰庄镇	羊肉饴饽面	河北省唐山市丰南区G112(山深线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该饭店正在经营，现场正在使用燃煤炉灶，堆放有煤球。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-341	7月24日	唐山市	丰南区	柳树0镇	无名馒头店(中国邮政储蓄银行斜对面)	河北省唐山市丰南区范彭线	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，新发现一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉，管道未拆除，炉膛有余温，煤料堆积地面。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-342	7月24日	唐山市	丰南区	柳树镇	柳树镇山东纯碱呛面馒头店	河北省唐山市丰南区范彭线	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该处正在营业，发现一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉正在使用，未取缔，管道未拆除，煤料堆放地面。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-343	7月24日	唐山市	丰南区	柳树镇	唐山市丰南区柳树镇华健加油站	河北省唐山市丰南区范彭线	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时，该项目正在营业，发现该加油站92号加油枪未安装密封圈，存在油气泄露的问题。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月15日
HB-04-344	7月24日	唐山市	丰南区	黑沿子镇	陈建飞汽修	河北省唐山市丰南区丰碱线	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在进行打磨喷漆作业，未对有机废气进行收集处理。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日
HB-04-345	7月24日	唐山市	丰南区	黑沿子镇	丰南区黑沿子镇天天洗浴服务中心	河北省唐山市丰南区丰碱线	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，新发现一台0.5蒸吨的燃煤锅炉正在运行。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日