

附件

唐山市玉田县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-399	8 月 4 日	唐山市	玉田县	大安镇大 白山村南	玉田县大 安镇大白 山村无名 料场	河北省唐 山市玉田 县郭新线	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查发现，在唐山市玉 田县大白山村南有一物料堆 场，主要堆放有石子、细沙 等易产生扬尘物料。现场未 能提供相关手续。存在问题： 所有物料均未采取苫盖等挡 风抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或 输送方式；块状物料入棚入仓或建 设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。对企事业单位存 在违法行为的，依据《大气污染防 治法》第一百一十七条，立案处罚。	8 月 10 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-400	8月2日	唐山市	玉田县	玉田镇海子村	玉田县玉田镇军杰汽车车身修理部	河北省唐山市玉田县玉星路	未落实VOCs整治要求	现场检查发现，该企业正在生产。存在问题：1.喷漆房无环保审批手续；2.检查时正在对汽车进行露天喷漆，无任何污染防治措施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日
HB-04-401	8月1日	唐山市	玉田县	后湖工业聚集区	唐山兴民钢圈有限公司	河北省唐山市玉田县湖兴路	未安装治污设施	现场检查发现，该企业酸洗、喷漆工段未生产，其它工段正在生产。存在问题：1.因唐山市开展涉酸企业整治，该企业酸洗车间已被断电处于停产状态，但酸仍贮存在酸洗池内，废气处理设施未运行，酸洗车间周边酸味较重；2.酸洗车间废气处理工艺实际建设为4套一级碱喷淋，与环评批复（唐环审〔2016〕1号）要求2套“二级碱洗+水喷淋”不符。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-402	8月1日	唐山市	玉田县	后湖工业 聚集区	唐山洪拓 市政园林 工程有限 公司奥盛 通矿产资 源厂区内 混凝土搅 拌站	河北省唐 山市玉田 县香小线	工业粉尘 无组织排 放	现场检查检查发现，该混凝土搅拌站未生产。存在问题： 1. 该搅拌站无环保审批手续；2. 大约有 500 平方米的石子、黄沙、石粉堆场未采取苫盖等防风抑尘措施；3. 该搅拌站生产上料、传送带、下料工段未设置收尘装置，生产时粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-403	8月1日	唐山市	玉田县	后湖工业 聚集区	唐山中再 生资源开 发有限公 司	河北省唐 山市玉田 县湖兴路	治污设施 不正常运 行	现场检查发现，该企业正在生产。存在问题：1. 检查时，电视机、电脑拆解线正在生产，根据环评批复（玉环书〔2016〕12号）要求，拆解台产生的废气经侧吸风装置收集后采用高压水雾除尘器处理后外排。现场检查时高压水雾除尘器未运行，进水增压装置处于停运状态，喷淋塔出水口无水流出。涉嫌不正常使用防治污染设施排放大气污染物；2. 检查时，电冰箱拆解1线未生产，根据环评文件及批复（唐环发〔2012〕105号）要求，冰箱拆解破碎工段产生的废气收集后经布袋除尘器+活性炭吸附处理后外排。现场检查发现，该企业擅自在活性炭吸附装置进口前的废气管道上设置三通旁路，直通废气排口。涉嫌不正常使用防治污染设施排放大气污染物。 具体详见视频。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-404	7月29日	唐山市	玉田县	潮落窝乡 北单庄村	唐山腾源 橡胶配件 制造有限公司	河北省唐 山市玉田 县鸦丰线	未安装治 污设施	检查时，该企业未生产，据企业负责人介绍因当地政府应急预案响应从7月中下旬开始停产。现场检查发现，该企业喷砂工段废气处理配套建有布袋除尘器；混炼、下片、硫化工段废气处理建有水喷淋+UV磁感光氧催化装置。存在问题：滚筒硫化工段未按环评要求安装集气罩将废气纳入设施处理，生产过程中的废气在车间内无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日
HB-04-405	7月27日	唐山市	玉田县	杨家套镇 孔雀殿村	天津大地 伟业日用 品有限公司唐山分公司	河北省唐 山市玉田 县马渠线	未落实 VOCs 整治 要求	现场检查发现，该企业未生产，产品为鞋油。存在问题：1. 该企业有立项手续，未办理环保审批手续；2. 配料桶内有原料、调配好中间体等易产生异味的物料，在车间内敞口堆放，无污染治理设施，生产车间附近无组织气味较重。据当地环保部门介绍，前期已发现并要求企业停产整改，办理相关手续。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-406	7 月 25 日	唐山市	玉田县	散水头镇 杨素庄村 村北	玉田县散 水头镇盛 钜塑料制 品厂	河北省唐 山市玉田 县玉滨公 路	新发现清 单外“散乱 污”	现场检查时发现，该企业未生产，但现场执法人员测试加热工段设备温度较高，有生产迹象。存在问题：1. 无环保手续；2. 挤塑工序未安装废气处理设施，生产过程中有机废气无组织排放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	8 月 15 日