

附件

太原市尖草坪区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-010	7 月 31 日	太原市	尖草坪区	柴村街道	多福路建设工程 施工二标段 工地	山西省太原市尖 草坪区迎宾北路 20	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时，正在施工，工地未 实施湿法作业，出入车辆喷淋设 备未启用，大部分渣土未覆盖， 路面扬尘污染严重。	进一步调查核实，依据 《大气污染防治法》第一 百一十五条处罚，严格落 实“六个百分之百”要求， 加强工地扬尘控制。	8 月 10 日
SX-04-011	7 月 27 日	太原市	尖草坪区	柏板乡	山西省太 原市尖草 坪区柏板 村	山西省太原市尖 草坪区 X256	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	柏板村道路施工工地裸土未覆 盖，未实施湿法作业，工地未完 全实施围挡。	进一步调查核实，依据 《大气污染防治法》第一 百一十五条处罚，严格落 实“六个百分之百”要求， 加强工地扬尘控制。	8 月 10 日
SX-04-012	7 月 25 日	太原市	尖草坪区	向阳镇	向阳镇北 下温村道 路施工工 地	山西省太原市尖 草坪区新兰路	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时，该工地正在施工。 未进行湿法作业，部分裸土未覆 盖。	进一步调查核实，依据 《大气污染防治法》第一 百一十五条处罚，严格落 实“六个百分之百”要求， 加强工地扬尘控制。	8 月 10 日