

附件

太原市迎泽区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-047	7月26日	太原市	迎泽区	王家峰村	民政园区棚户区改造安置房回填土方工地	太原市迎泽区民政园区棚户区改造安置房F地块项目北侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	民政园区棚户区改造安置房回填土方取土工地无苫盖，无洒水作业。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-048	7月26日	太原市	迎泽区	王家峰	北京城建高压线管道工程	山西省太原市迎泽区佛光东路（王家峰棚户区改造安置及开发项目H25地块东侧）	建筑工地未落实“六个百分百”要求	北京城建高压线管道施工现场，回填土方未苫盖，无洒水作业。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-049	7月24日	太原市	迎泽区	并州西街	滨州西街拆迁工地	山西省太原市迎泽区并州西街95号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	拆迁工地无任何苫盖，无洒水，无围挡，造成严重扬尘污染。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-050	7月24日	太原市	迎泽区	并州西街	并州西街市政工程施工改造	山西省太原市迎泽区并州路88号	物料堆场未落实扬尘治理措施	施工现场土料堆部分无苫盖，现场无洒水，无围挡。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-051	7月24日	太原市	迎泽区	迎泽大街	迎泽公园北门施工现场	迎泽公园北门	物料堆场未落实扬尘治理措施	施工现场土料堆无苫盖，无喷淋洒水，未配套相关抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日