

附件

石家庄市井陉矿区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-059	8月4日	石家庄市	井陉矿区	横涧乡	石家庄市井陉矿区横涧乡无名堆料场	河北省石家庄市井陉矿区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-060	8月3日	石家庄市	井陉矿区	贾庄镇	石家庄市井陉矿区贾庄镇无名煤堆	河北省石家庄市井陉矿区工业大道	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，无名煤堆处现场正在作业，发现以下问题：1. 车辆在装卸、运输过程中未采取有效防扬尘措施；2. 露天堆放的煤炭未采取覆盖或密闭措施；3. 地面有大量煤灰，未采取喷淋等措施抑制扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-061	8月2日	石家庄市	井陉矿区	凤山镇	冀中能源井陉矿业集团有限公司煤炭运销分公司	河北省石家庄市井陉矿区云凤路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-062	8月2日	石家庄市	井陉矿区	凤山镇	石家庄市矿区华岚经贸有限公司	河北省石家庄市井陉矿区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，物料露天堆放，厂区积尘，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-063	8月2日	石家庄市	井陉矿区	凤山镇	石家庄市矿区志鑫经贸有限公司	河北省石家庄市井陉矿区贾凤路	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查,该企业处于停产状态。发现问题: 1. 露天堆放的煤炭未采取密闭或覆盖措施; 2. 运输车辆在作业时未采取防扬尘措施; 3. 部分堆料场所未全部遮挡或密闭; 4. 厂区地面未采取喷淋等方式防止扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	8月10日