

附件

石家庄市井陉县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-064	7月30日	石家庄市	井陉县	天长镇	河北乾昊伟德洗煤有限公司	河北省石家庄市井陉县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业处于停产状态,煤炭及砂石露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月10日
HB-04-065	7月25日	石家庄市	井陉县	井陉县北固底村西	井陉县新世纪钙业有限公司	河北省石家庄市井陉县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,大量物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-066	7月25日	石家庄市	井陉县	上安镇上安村	井陉县泮隆化工建材厂	河北省石家庄市井陉县G307(歧银线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-067	7月25日	石家庄市	井陉县	井陉县上安镇西方岭村	井陉县华茂钙业有限公司	河北省石家庄市井陉县	治污设施不正常运行	经现场检查，该企业处于生产状态。存在问题：1. 石灰石湿法脱硫治理设施的污泥压滤设备未运行，处于闲置状态；2. 布袋除尘器接口简陋，使用临时编织袋收集降尘，不符合规范要求；3. 矿石露天堆放，未采取防扬尘措施。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日
HB-04-068	7月24日	石家庄市	井陉县	武家庄村	井陉县华龙钙业有限公司	河北省石家庄市井陉县	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	调查核实，责令整改，并依据《大气污染防治法》第一百一十七条处罚。	8月15日
HB-04-069	7月24日	石家庄市	井陉县	上安镇	井陉县胜博建材有限公司	河北省石家庄市井陉县G307(歧银线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该企业堆料厂未采取密闭或覆盖处理，采取一侧围挡，未完全达到防扬尘作用。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-070	7月24日	石家庄市	井陉县	井陉县上安镇	井陉县华北碳酸钙有限公司	河北省石家庄市井陉县G307(歧银线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日