

附件

石家庄市栾城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-098	8月4日	石家庄市	栾城区	栾城镇	河北神惠纺织有限公司	河北省石家庄市栾城县富强路	工业粉尘无组织排放	现场检查时未生产,存在以下问题:废棉处理车间棉絮粉尘较多,窗户敞开,布袋除尘器周边有大量棉絮附着。厂区内生产车间有设排风筒,排气筒内及出口周边有大量棉絮粉尘堆积。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	8月15日
HB-04-099	8月2日	石家庄市	栾城区	栾城镇	栾城区劲驰汽车装具中心	河北省石家庄市栾城县G308(石栾大街)	未落实VOCs整治要求	现场检查发现,该修车厂有内一个喷漆房,可闻到刺鼻油漆味,未配套安装废气处理设施,并且喷漆房内有喷漆使用痕迹,及喷漆工具。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-100	8月1日	石家庄市	栾城区	冶河镇	石家庄市鸣萃包装材料有限公司	河北省石家庄市栾城县X017	治污设施不正常运行	该企业主要从事塑料包装袋生产，现场检查时，包装车间正在生产，印刷车间未生产，车间内VOCs废气异味较大。VOCs废气采用光氧催化处理通过15米高排气筒排放。发现问题：1.光氧催化处理器未运行；2.废气收集管道有破损，现场开启时，废气从厂区外部集气管道破损处及光氧催化处理器缝隙间溢出，可闻到明显异味。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日
HB-04-101	7月24日	石家庄市	栾城区	西营乡	栾城区西营乡宿村西砂石堆场	河北省石家庄市栾城县中心街	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-102	7月24日	石家庄市	栾城区	西营乡	栾城区西营乡北贾村振兴路垃圾焚烧点	河北省石家庄市栾城县中心街	焚烧垃圾或树叶	现场检查时发现，栾城区西营乡北贾村内有人正在露天焚烧垃圾，着火面积较大，浓烟滚滚，现场味道刺鼻。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	8月10日
HB-04-103	7月23日	石家庄市	栾城区	栾城镇	栾城区城东污水处理厂建筑工地	河北省石家庄市栾城县味道府路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，主要道路未硬化，部分裸土未苫盖，未严格落实“六个百分百”要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日