

附件

石家庄市赞皇县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-223	8月4日	石家庄市	赞皇县	赞皇县孤山村	鹏达石料厂北侧空地堆场	河北省石家庄市赞皇县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-224	8月2日	石家庄市	赞皇县	赞皇县五马工业区	河北新玻尔瓷业有限公司	河北省石家庄市赞皇县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该企业正在生产，大量物料厂区露天堆放，厂区地面积尘严重，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-225	8月2日	石家庄市	赞皇县	赞皇县工业 区二号线 路北侧	新玻尔陶瓷 东侧空地堆 场	河北省石家 庄市赞皇县 S033	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查发现，物料露天堆放，未 采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储 存或输送方式；块状物料入棚 入仓或建设挡风抑尘网，并采 取洒水、喷淋、苫盖等综合措 施。对企事业单位存在违法行 为的，依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-226	7月31日	石家庄 市	赞皇县	赞皇县 393省道	花林村教堂东 侧料场	河北省石家 庄市赞皇县	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查发现，物料露天堆放，未 采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储 存或输送方式；块状物料入棚 入仓或建设挡风抑尘网，并采 取洒水、喷淋、苫盖等综合措 施。对企事业单位存在违法行 为的，依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-227	7月31日	石家庄 市	赞皇县	赞皇镇花 林村南 1.5公里	赞皇县郭泰鑫 矿石加工厂	河北省石家 庄市赞皇县 S393	工业粉尘 无组织排 放	现场检查：企业未生产，现场痕迹存 在生产迹象，生产车间、上料、传 送带未密闭，车间积灰严重，无环 保设施。	安装或完善污染治理设施，确 保工艺过程产生的粉尘和气 态污染物有效收集处理。	8月15日
HB-04-228	7月31日	石家庄 市	赞皇县	赞皇县 393省道 西侧	陈家庄加油站 南侧空地堆 场	河北省石家 庄市赞皇县 新开街东段	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查发现，物料露天堆放，未 采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储 存或输送方式；块状物料入棚 入仓或建设挡风抑尘网，并采 取洒水、喷淋、苫盖等综合措 施。对企事业单位存在违法行 为的，依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-229	7月31日	石家庄市	赞皇县	赞皇县兴业路	冀河鑫塑料合金有限公司北侧空地堆场	河北省石家庄市赞皇县新开街东段	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-230	7月30日	石家庄市	赞皇县	赞皇县邢郭工业区	皇岳预拌混凝土有限公司北侧堆场	河北省石家庄市赞皇县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-231	7月30日	石家庄市	赞皇县	赞皇县五号路	浩锐陶瓷施工工地	河北省石家庄市赞皇县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在作业，主要道路未进行硬化，沙石料露天堆放，未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-232	7月30日	石家庄市	赞皇县	赞皇县王家洞村山前路	赞皇金隅水泥有限公司南侧空地堆场	河北省石家庄市赞皇县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-233	7月29日	石家庄市	赞皇县	033省道南侧	吉发建材厂路口南侧空地	河北省石家庄市赞皇县S033与吉发建材交汇路口南侧空地	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查：空地建筑废料堆场未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-234	7月27日	石家庄市	赞皇县	赞皇县龙门乡竹山村	河北冀通路桥建设有限公司赞皇县龙门乡竹山村搅拌站	河北省石家庄市赞皇县S393	工业粉尘无组织排放	现场检查：该企业正在生产，物料大棚未完全封闭，上料无降尘措施、输送带密闭设施有破损。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	8月15日
HB-04-235	7月27日	石家庄市	赞皇县	赞皇县许亭乡巡检司村	赞皇翼胜商贸有限公司	河北省石家庄市赞皇县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查：企业未生产，物料粉仓、生产车间已密闭，设有除尘设施；原料在厂区堆存并苫盖，未按环评要求将原料全部安置于粉仓内。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-236	7月25日	石家庄市	赞皇县	赞皇县阳泽乡孟家庄村	赞皇县双晟矿业有限公司南侧300米水利工程临时施工工地	河北省石家庄市赞皇县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，部分物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-237	7月24日	石家庄市	赞皇县	赞皇县院头镇齐家庄村南	石家庄鸿联矿业有限公司	河北省石家庄市赞皇县S202	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，部分物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-238	7月24日	石家庄市	赞皇县	赞皇县院头镇院头村北	赞皇县院头石粉厂	河北省石家庄市赞皇县S232	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，部分物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-239	7月24日	石家庄市	赞皇县	河北省石家庄市赞皇县院头镇河庄村	赞皇县金赞彩砂厂厂区南侧无名原料堆场	河北省石家庄市赞皇县S232	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，部分物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-240	7月24日	石家庄市	赞皇县	赞皇县院头镇河庄村南	赞皇县金赞彩砂厂厂区东侧无名选矿尾矿堆场	河北省石家庄市赞皇县S232	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，部分物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-241	7月23日	石家庄市	赞皇县	赞皇县赞皇镇见守村北	赞皇县飞富汽车修理有限公司	河北省石家庄市赞皇县S033(五马山路)	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该厂建设有烤漆房，烤漆车间内有异味，未安装VOCs处理设施，烤漆房门的环保部门封条被撕毁。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日