

附件

石家庄市赵县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-259	8月4日	石家庄市	赵县	县经济开发区	河北恒博电机制造有限公司	河北省石家庄市赵县翡翠街	未落实VOCs整治要求	现场检查时正在生产，存在以下问题：该企业环评及验收未批喷漆项目，现场检查时，该企业车间能闻到浓烈的油漆味，内有一处喷漆作业区，在喷漆区墙面上有安装一台排风机，喷漆废气直接通过排风机排到厂房外，未安装任何VOCs处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-260	7月30日	石家庄市	赵县	赵州镇	福城小区建筑工地	河北省石家庄市赵县自强路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查该工地正在施工，存在以下问题：1. 大量土方露天堆放，物料堆放未落实100%覆盖要求；2. 该工地道路粉尘堆积，未采取洒水、喷淋等措施，施工及运输车辆行驶过程中，产生大量粉尘，施工现场主要道路未落实100%硬化要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
HB-04-261	7月30日	石家庄市	赵县	赵州镇	石家庄市赵县国柏路东段道路施工工地	河北省石家庄市赵县SL32(旧)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现，该道路施工工地正在进行施工，大量砂土露天堆放，未采取湿法作业，未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日