

附件

保定安国市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-357	9月14日	保定市	安国市	祁州路街道办事处	安国市通力塑料有限公司	河北省保定市安国市祁州路街道办保衡南大街30号	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业两条PVC管生产线正在生产，存在问题：1. 厂区北面混料车间混料工序应配备粉尘收集处理装置但未配备；2. 厂区北面二车间挤出成型工序未安装废气收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-358	9月14日	保定市	安国市	西城镇	安国市跨世纪加油站	河北省保定市安国市西城镇西安国城村团结西路	黑加油站	2018年9月14日督查组现场检查,该加油站建有2台柴油加油机、2台汽油加油机,配套建有油气回收装置,存在问题如下:未有汽油经营许可手续。	进一步调查核实,确属经营性黑加油站的,依法取缔。	10月20日
HB-07-359	9月14日	保定市	安国市	西佛落镇	河北百消丹药业有限公司有限公司项目二期工程(安国市第一建筑安装工程公司承建)	河北省保定市安国市西佛落镇现代中药工业园区园区中心街(河北同源百草生物科技有限公司西侧)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现,存在以下问题:1.大面积裸土未苫盖,也无防尘抑尘设施;2.出入口未设置车辆冲洗装置,出入口泥浆散落较多;3.工地四周未100%设置围挡。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	9月30日
HB-07-360	9月13日	保定市	安国市	西佛落镇	河北立格新材料科技股份有限公司	河北省保定市安国市西佛落镇现代中药工业园区园区二路(金祁药业东侧)	未安装治污设施	现场检查时发现,该企业正常生产,从事复合材料生产加工,存在问题:1.该喷胶衣车间未经环保审批;2.5套喷胶生产设备喷胶工序未配套建设任何废气处理设施,车间内胶水味严重、地面上喷胶痕迹明显。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用的,依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-361	9月11日	保定市	安国市	郑章镇	安国市南王买兴源饭店	河北省保定市安国市郑章镇南王买村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉未按要求拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
HB-07-362	9月9日	保定市	安国市	西佛落镇	安国市超凯煤厂	河北省保定市安国市西佛落镇张家营村8号	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该煤厂主要从事燃煤销售业务，露天堆放煤炭，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-363	9月9日	保定市	安国市	西佛落镇	安国市西佛落镇无名加油站	中国河北省保定市安国市S032(安望街)(安国市西佛落镇中佛落村8号对面)	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时发现,该加油站未营业,有一台柴油加油机和一台汽油加油机,汽油加油装置未安装油气回收装置。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日
HB-07-364	9月9日	保定市	安国市	西佛落镇	安国北跑加油站	河北省保定市安国市S032安望街(北跑加油站)金木集团往北100米处	黑加油站	现场检查时发现,该加油点建有三台柴油加油机和两台汽油加油机,主要问题如下:1.无任何汽油经营许可手续;2.无油气回收装置。	进一步调查核实,确属经营性黑加油站的,依法取缔。	10月20日
HB-07-365	9月9日	保定市	安国市	西佛落镇	闫建三经营的无名加油站(安国市西佛落镇中建路桥曲港高速项目部五分部沿安望街往南150米处)	河北省保定市安国市西佛落镇(中建路桥曲港高速项目部五分部往南150米处)S032(安望街)	黑加油站	现场检查时发现,该加油站建有一台汽油加油机和一台柴油加油机,主要经营汽油柴油加油业务,存在问题如下:1.无任何手续;2.汽油加油机上无油气回收装置。	进一步调查核实,确属经营性黑加油站的,依法取缔。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-366	9月6日	保定市	安国市	西佛落镇	中建路桥集团有限公司（曲港高速项目部五分部项目部：安国段）	河北省保定市安国市 S032(安望街)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该项目为曲港高速安国段（5标段）配套工程项目，经检查，主要存在问题如下：1.场地内大面积砂石料堆未覆盖，场地内扬尘严重；4.曲港高速环保批复（冀环评〔2015〕284号）中明确该建设项目不得设置沥青搅拌站、混凝土搅拌站，检查发现场地内建设有沥青搅拌站、混凝土搅拌站各一座，均属于未批先建。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
HB-07-367	9月6日	保定市	安国市	西佛落镇	夏伟卓经营的加油站（西佛落镇小营村）	河北省保定市安国市 S032(安望街)中建路桥曲港高速项目部五分部南侧	黑加油站	现场检查，该加油站配套一台柴油加油机和一台汽油加油机，主要经营汽油和柴油加油业务，经检查主要存在问题如下：1.无油气回收装置；2.无任何相关手续。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-368	9月6日	保定市	安国市	石佛镇	河北程跃泵业有限公司	河北省保定市安国市石佛镇路景村村委西南2公里处	未落实VOCs整治要求	现场检查，企业正常生产，主要从事泵类设备生产，经检查主要存在问题如下：1. 无环保审批验收手续；2. 现场有喷漆设备，无配套任何废气收集处理设施，厂区内有明显的露天喷漆痕迹。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日