

附件

保定市博野县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|-----|------------|-------------------------------|---------|--|---|--------|
| HB-07-375 | 9月16日 | 保定市 | 博野县 | 小店镇 | 博野县油里铺蜂窝煤厂 | 河北省保定市博野县小店镇油里铺村博保路（富吉足浴会馆对面） | 未安装治污设施 | 现场检查时发现，该企业未生产，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施，生产工艺有粉尘产生，未安装粉尘收集处理设施。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 10月20日 |

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|-----|-------------------------|---------------------------|-------------------|--|--|--------|
| HB-07-376 | 9月16日 | 保定市 | 博野县 | 小店镇 | 保定新凯化工实业有限公司 | 河北省保定市博野县小店镇小店村(小店镇中学西北侧) | 未安装治污设施 | 现场检查时发现,该企业未生产,有近期生产痕迹。存在问题:1.工业涂料粉料搅拌罐出料口应配备除尘设施但未配备;2.工业涂料搅拌有VOCs产生,未配套安装废气收集处理设施。 | 按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用的,依法立案处罚。 | 10月20日 |
| HB-07-377 | 9月16日 | 保定市 | 博野县 | 小店镇 | 博野县小店镇北祝村北祝加油点(冀保网T017) | 河北省保定市博野县小店镇北祝村北祝东街196号 | 未安装油气回收装置或装置不正常运行 | 现场检查时发现,该加油点正常营业,建有一台柴油加油机和一台汽油加油机,主要问题如下:1.汽油加油未有经营许可手续;2.汽油加油机未配套建设油气回收装置。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。 | 10月20日 |

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|-----|--|-------------------------------------|---------------|---|---|-------|
| HB-07-378 | 9月15日 | 保定市 | 博野县 | 博野镇 | 博野县三辉饭店 | 河北省保定市博野县博野镇刘陀营村中石化加油站对面 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉未按要求拆除。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 9月30日 |
| HB-07-379 | 9月15日 | 保定市 | 博野县 | 博野镇 | 博野县博野镇刘陀营村王秋花经营的橡胶输送带销售经营点（保定恒川输送设备制造有限公司对面） | 河北省保定市博野县刘陀营村S382（保定恒川输送设备制造有限公司对面） | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉未按要求拆除。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 9月30日 |
| HB-07-380 | 9月8日 | 保定市 | 博野县 | 博野镇 | 渣土运输车（冀AM2688） | 河北省保定市博野县曲港高速边伟鑫商砼大门口30米处（博野镇冯村村南） | 渣土车覆盖不完全 | 现场检查时发现，渣土运输车（冀AM2688）在伟鑫商砼外行驶时运输渣土未苫盖。 | 依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。 | 9月30日 |

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|------|-----|-----|------|------------------------|----------------------|---------------|--|---|-------|
| HB-07-381 | 9月5日 | 保定市 | 博野县 | 南小王乡 | 中建路桥集团有限公司（曲港高速博野7号标段） | 河北省保定市博野县博程路（南小王乡寇庄） | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施，场内扬尘严重，未采取降尘积尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 9月30日 |