

附件

沧州河间市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-498	9 月 7 日	沧州市	河间市	城苑西路 104	河间市方华宾馆施工工地	中国河北省沧州市河间市城苑西路 104	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该宾馆处于建筑施工阶段，物料堆放未覆盖，工地周边未围挡，出入车辆未清洗，未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9 月 30 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-499	9月7日	沧州市	河间市	卧佛堂镇河西村	河间市永固水泥制品厂	中国河北省沧州市河间市	未安装治污设施	现场检查时发现，该厂处于生产状态，水泥板制作后正在进行晾晒，存在问题：1. 水泥、砂石拌合工序未安装除尘设施；2. 砂石物料露天堆放，未采取防扬尘措施；3. 厂区道路未进行硬化。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
HB-07-500	9月6日	沧州市	河间市	束城镇工业园区	河北华星玻纤有限公司	中国河北省沧州市河间市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日